

Dados

Realizado Em: 05/06/2026 18:15 **O.S:** 8445599911 **CNPJ:** *****

Vistoriador: Mauricio Pereira Laurindo **Analista:** Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club **CPF/CNPJ:** *****

Dados do veículo

Placa: R*****4 **Marca:** FIAT **Modelo:** UNO ATTRACTIVE 1.0 **Tipo:** AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2020 / 2021 **Quilometragem:** 94578 **Cidade:** MONTES CLAROS **UF Atual:** MG

CRLV: Não informado **Nº do lacre:** Não informado **Tipo de lacre:** Não informado **Renavam:** *****

Dados do veículo (BIN) Dados do veículo (Atual)

Chassi (BIN): ***** **Chassi (Atual):** *****

Motor (BIN): ***** **Motor (Atual):** *****

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA **Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): BRANCA **Cor (Atual):** BRANCA

Cambio (BIN): Não informado **Cambio (Atual):** Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

























Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)


















Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist














ESTRUTURA:

-  LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
-  LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
-  PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
-  PAINEL CORTAFOGO: **REPARADO**
-  PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
-  PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
-  TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
-  TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **REPARADO**
-  COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
-  CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
-  PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
-  CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

-  CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
-  PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
-  PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
-  PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA**
-  PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
-  RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
-  PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
-  PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
-  TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
-  LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  PORTA DIANTEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
-  RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**




IDENTIFICAÇÃO:

-  NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
-  ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
-  NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
-  PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
-  ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

-  ABS: **SIM**
-  AIRBAG: **SIM**
-  AR CONDICIONADO: **SIM**
-  BANCO DE COURO: **NÃO**
-  PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
-  CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
-  DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
-  ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
-  FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
-  KIT GÁS GNV: **NÃO**
-  LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
-  DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
-  RÁDIO / MULTIMÍDIA: **NÃO**
-  RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
-  TETO SOLAR: **NÃO**
-  TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
-  VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**






FUNCIONAMENTO:

-  MOTOR: **NÃO FUNCIONA**
-  AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
-  CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

-  ESTEPE: **FALTA**
-  TRIÂNGULO: **FALTA**
-  MACACO: **PRESENTE**
-  CHAVE DE RODA: **FALTA**
-  CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
-  CHAVE RESERVA: **FALTA**
-  MANUAIS: **FALTA**
-  DOCUMENTO CRLV: **FALTA**


PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU ESTEPE: **AUSENTE**



INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**



VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **RUIM**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **HATCH**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registo de débitos referente a IPVA e Licenciamento, conforme pesquisa.
Consta registo de Gravame: Alienação Fiduciária conforme pesquisa.