

Data Solicitação: **14/06/2026**Data Vistoria: **16/06/2026**Data Conclusão: **17/06/2026**Cidade/UF: **GASPAR - SC****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **M*****7** Marca: **MINICAB** Modelo: **L-200 CAB.DUPLA (TRITON 4X4-AT 3.2 16v TB-IC)** Cód. Molicar: **03602201-9** KM: **161064**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **DIESEL** Portas: **4** Ano/Mod: **2012/2013**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão.
D) Numeração identificadora do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: TROCADA | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL (LATERAL TRAS; PAINEL TRAS; E LONGARINAS TRAS; DANIFICADAS) CORROSÃO ACENTUADA.

POSSUI ENGATE.

Analista Técnico: **Analista_ext2**