

Data Solicitação: 21/06/2026

Data Vistoria: 22/06/2026

Data Conclusão: 23/06/2026

Cidade/UF: CAMAÇARI - BA



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: T****8 Marca: CHEVROLET Modelo: TRACKER LTZ (LTZ 1.0 TURBO AT6 4p) Cód. Molicar: 01714115-1 KM: 7925
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: PRETA Comb: ALCOOL/GASOLINA Portas: 4 Ano/Mod: 2024/2025
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: PRETA Comb. BIN: ALCOOL/GASOLINA Renavam: *****
Câmbio: Não verificado

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Freios ABS, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
 - PARA-BRISA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
- F) Etiqueta de identificação
 - ASSOALHO: AUSENTE
 - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
 - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Veiculo apresenta coluna dianteira direita avariada, vidro para-brisa trincado, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, pneus no twi, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO