

Data Solicitação: 17/03/2026

Data Vistoria: 18/03/2026

Data Conclusão: 19/03/2026

Cidade/UF: VARZEA GRANDE - MT



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **Q*****3** Marca: **RENAULT** Modelo: **LOGAN (LIFE 1.0 12V S Ce)** Cód. Molicar: **04002496-9** KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2020/2021**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Direção Assistida, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Divergente da BIN (Base de Índice Nacional).

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
 - PARA-BRISA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
- F) Etiqueta de identificação
 - ASSOALHO: AUSENTE
 - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
 - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui colisão lateral esquerda afetando colunas e caixa de ar, possui amassados e riscos proveniente de uso, pneus ruins; Chassi, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões, numero do motor divergente da BIN.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO