



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO



REPROVADO

LAUDO Nº 16623 - DATA DE EMISSÃO: 18/06/2025

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A**

Data da Vistoria: **18/06/2025**

Local: **HUB - VALPARAISO**

Cidade/UF: **VALPARAISO DE GOIAS/GO**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:		
H*****3	*****	BURUTIS/MG	307803		
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:		
CHEVROLET	MONTANA CONQUEST 1.4 8V	2009	2010		
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
2	2	MISTO	CAMIONETA	PRETA	ALCOOL / GASOLINA
Acessórios:					
AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;					

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✓ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✗ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✓ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo:

Numeração do Motor na BIN:

Condição:

✓ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

✗ **NUMERAÇÃO DESCARACTERIZADA / IRREGULAR / FORA DOS PADRÕES DO FABRICANTE.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo:

Numeração do Chassi na BIN:

Condição:

✗ **NUMERAÇÃO ILEGÍVEL / DANIFICADA.**

✗ **NUMERAÇÃO E/OU REGIÃO EM ESTADO ACENTUADO DE CORROSÃO.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✓ COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.	Condição: ✓ BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.	Condição: ✓ ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ✓ PARA BRISA: ORIGINAL.	Condição: ✓ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.	Condição: ✓ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✓ VIGIA: ORIGINAL.	Condição: ✓ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.	Condição: ✓ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.

AVARIAS

ESTRUTURAL

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA RECUPERADA.

NÃO ESTRUTURAL

LATERAL DA CARROCERIA ESQUERDO E DIREITO E PAINEL FRONTAL AVARIADO.

PNEUS

Quantidade de Pneus:

4

Quantidade de Eixos:

2

Aro dos Pneus:

-

Estado Geral dos Pneus:

-

HISTÓRICO

RESTRICÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RECOMENDA-SE REVISAO ELETRICA, MECANICA, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO.

PLENAVISÃO MATRIZ AVENIDA ANGÉLICA, 321 CJ 144 - HIGIENÓPOLIS - CEP:01227-000 - São Paulo - SP
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719