

 Dados**Realizado Em:** 07/06/2026 20:09 **O.S:** 8445600212 **CNPJ:** *******Vistoriador:** Mauricio Pereira Laurindo**Analista:** Wilton Fernandes de Almeida Dados do solicitante/proprietário**Nome:** Dealers Club**CPF/CNPJ:** ***** Dados do veículo

Placa: R*****7	Marca: FIAT	Modelo: ARGO DRIVE 1.0	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2020 / 2021	Quilometragem: 214743	Cidade: MATOZINHOS	UF Atual: MG
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	Renavam: *****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): *******Motor (BIN):** *******Combustível (BIN):** ALCOOL/GASOLINA**Cor (BIN):** VERMELHA**Cambio (BIN):** Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): *******Motor (Atual):** *******Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA**Cor (Atual):** VERMELHA**Cambio (Atual):** Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✖ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✖ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✖ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✔ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✖ CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✖ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✖ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✖ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✖ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **AVARIADO**
- ✖ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✖ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **AVARIADO**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✔ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ✖ CAPÔ: **AVARIADO**
- ✖ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ✖ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- ✖ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **REPINTURA**
- ✔ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✖ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✔ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: **SIM**
- ⏸ AIRBAG: **SIM**
- ⏸ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- ⏸ KIT GÁS GNV: **NÃO**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**

FUNCIONAMENTO:

- ✔ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✖ AR CONDICIONADO: **NÃO FUNCIONA**
- ✔ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✔ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✔ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✔ MACACO: **PRESENTE**
- ✔ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✔ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✖ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✖ MANUAIS: **FALTA**
- ✖ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU ESTEPE: **REGULAR**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **RUIM**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **HATCH**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Luz de advertência do ABS acesa no painel
Lanterna traseira esquerda avariada
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registo de débitos referente a IPVA e Licenciamento, conforme pesquisa.
Consta registo de Gravame: Alienação Fiduciária conforme pesquisa.