



				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS			
				Nº PROCESSO CNH 2156252			
CLIENTE: ESTADO: Não informado				Nº PROC. CLIENTE: 2156252 CIDADE: Não informado		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: Não informado – Avaliação remota ESTADO: Não informado				Nº CEP:		CIDADE: Não informado HORA :	
DADOS DO VEICULO							
MARCA: MODELO: TIPO :		METHALC / NEW HOLLAND 1413 13 linhas Plataforma de Milho		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		P3089 2021 não sendo possível a verificação.	
				NR MOTOR: Não aplicável			
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CÓDIGO				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA			
V – VAZAMENTO				SIM NÃO			
M – AMASSADO				CONCESION. SIM NÃO			
D – DESGASTE				DATA ULTIMA REVISÃO			
F – FALTA				PROXIMA REVISÃO			
R – RISCADO				SIM NÃO			
Q – QUEBRADO				HR			
C – CORROSÃO				HR			
A – AVARIADO							
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).							
CABINE				OBSERVAÇÃO - CABINE			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
VIDROS				Equipamento não dotado de cabine.			
GRADES							
FAROIS							
DEGRAUS							
MONITOR							
PORTA							
CINTOS							
ROPS CABINE							
MOTOR				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
ÓLEO				Equipamento não dotado de motor.			
NÍVEL DO ÓLEO							
PRESSÃO ÓLEO							
LIQ. REFRIG							
NÍVEL L. REFR.							
BATERIA							
TRANSMISSÃO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
TRANSMISSÕES				Com necessidade de revisões.			
EIXO CARDAN							
SISTEMA HIDRÁULICO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
LANÇA				Correias e engrenagens com necessidade de revisões.			
BRAÇO							
CILINDROS							
VAZAMENTOS							
BOMBAS							
HASTES							
PNEUS & ACESSÓRIOS				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
PLAINA				Equipamento não dotado de pneus.			
PÁ AGRÍCOLA				Equipamento desacoplado da colheitadeira sem teste de funcionamento.			
CILINDROS							
ESTEIRAS							
R. DENTADA							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA							
FUGAS / NÍVEIS				OBSERVAÇÕES			
OK NOK OK NOK OK NOK							
ÓLEO HIDRÁULICO				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de			
ÓLEO MOTOR				transferência de propriedade e/ou do município e nem			
ÓLEO TRAVÕES				serve para atestar a identificação e procedência.			
GARFO, PINOS DE AJUSTE				As informações, imagens fotográficas do equipamento			
PROTECTOR DE CARGA ALINHADO				foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas			
SUPORTE DO ENCOSTO CARGA				pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação			
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO				remota.			
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR							
CONTROLE DE ABAIXAMENTO							
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS							
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS							
CORREIAS DO MOTOR							
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado:				Fontes de Consultas: Grão de Ouro – NEW HOLLAND			
Média de Preço Valor de Venda e Compra:				R\$ 180.000,00			
Índice de Depreciação:				Regular 40%			
Valor Sugestivo de Avaliação:				R\$ 108.000,00			
				DATA DO PEDIDO: 04/013/2026			
				NOME: Marcelo Bigotto			
				ASSINATURA			