



CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS					
				Nº PROCESSO CNH 2277067					
CLIENTE: ESTADO: Piauí				Nº PROC. CLIENTE: 2277067 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:			
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí				Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :			
DADOS DO VEICULO									
MARCA: MODELO: TIPO :		CASE 30F DRAPER Plataforma de corte		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		DHXC3000471 / HCCB30FCJRCCK23694 2024 Não informado Horas trilha			
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS		
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO			SIM ☐ NÃO ☒ N/A N/A	NÃO ☒ SIM ☐ NÃO ☒ HR HR	CONC ESION. ☐ SIM ☒ NÃO ☒ Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO						
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA						
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO						
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).									
CABINE				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D OK D OK D				OK D				Equipamento não dotado de cabine.	
VIDROS ☒ BANCOS ☒ TAPETES ☒									
GRADES ☒ AR COND ☒ FECHOS ☒									
FARÓIS ☒ CONSOLE ☒ MANUAIS ☐									
DEGRAUS ☒ MEDIDORES ☒ COMANDOS ☒									
MONITOR ☒ LUZES ☒ AQUECEDOR ☒									
PORTA ☒ LIMPA VIDROS ☒ ALARME ☒									
CINTOS ☒ ESPELHOS ☒ BUZINA ☒									
ROPS CABINE ☒ FOPS CABINE ☒ P.EMS ☒									
MOTOR				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D OK D OK D				OK D				Equipamento não dotado de motor.	
ÓLEO ☐ RADIADOR ☐ VENTILADOR ☐									
NÍVEL DO ÓLEO ☐ SIST. INJEÇÃO ☐ MOT. VENT. ☐									
PRESSÃO ÓLEO ☐ FILTRO AR ☐ POLIES ☐									
LIQ. REFRIG ☐ TUBAGEN ☐ CORREIAS ☐									
NÍVEL L. REFR. ☐ BOMBA ÁGUA ☐ ALTERNADOR ☐									
BATERIA ☐ CABOS ☐ RUÍDOS ☐									
TRANSMISSÃO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D OK D OK D				OK D				Sem teste de funcionamento, com desgaste e necessidade revisões.	
TRANSMISSÕES ☒ CAIXA ☒ CONTROLES ☒									
EIXO CARDAN ☐ VEDAÇÕES ☒ RUIDOS ☐									
SISTEMA HIDRÁULICO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D OK D OK D				OK D				Sem teste de funcionamento, com sistema hidráulico avariado, e com vazamentos.	
LANÇA ☐ MOTORES ☐ ROLOS COMPAC. ☐									
BRAÇO ☐ TUBAGENS ☒ CAÇAMBA ☐									
CILINDROS ☒ B. VALVUAS ☒ T. ELEVATORIS ☐									
VAZAMENTOS ☐ PINOS ☒ GARFOS ☐									
BOMBAS ☒ LINK ☒ ROLOS COMPAC. ☐									
HASTES ☒ ÓLEO ☐									
PNEUS & ACESSÓRIOS				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D OK D OK D				OK D				Plataforma de corte desacoplada sem teste de funcionamento Barra de corte danificada, Ausência do protetor lateral direito. Sistema de esteiras com necessidade de revisões.	
PLAINA ☐ ENGATES ☒ PNEUS ☒									
PÁ AGRÍCOLA ☐ TORRES ☐ RODAS ☒									
CILINDROS ☒ CHASSI ☒ FREIOS ☐									
ESTEIRAS ☐ SAPATAS ☐ RODA GUIA ☐									
R. DENTADA ☐ M. GIRATORIA ☐ PINOS ☐									
INSPEÇÃO NECESSÁRIA									
FUGAS / NÍVEIS OK NOK				VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK				OBSREVAÇÕES	
ÓLEO HIDRÁULICO ☐				GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒ ok				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota	
ÓLEO MOTOR ☐				PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☒ D					
ÓLEO TRAVÕES ☐				SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐					
				TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ ok					
				COMANDO DE AÇIONAMENTO FR E TR ☒ E					
				CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐					
				MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☐					
				MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ D					
				CORREIAS DO MOTOR ☒ D					
CABOS ELÉTRICOS ☐									
TANQUE DE GÁS ☐									
AVISOS DE SEGURANÇA ☒ ok									
FILTRO DE AR ☐									
CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ D									
DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☐									
CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☐									
MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐									
MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐									
AVALIAÇÃO									
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma:				Fontes de Consultas: Representante de vendas - Maxxicase – Tratores e colheitadeira. R\$ 400.000,00				DATA DO PEDIDO: 16/01/2026	
Índice de Depreciação: Plataforma:				Ruim 55%				NOME: Marcelo Bigotto	
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira e Plataforma :				R\$ 180.000,00				ASSINATURA	