



CNH INDUSTRIAL CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS															
				Nº PROCESSO CNH 2205756															
CLIENTE: ESTADO: Piauí				Nº PROC. CLIENTE: 2205756 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2205756											
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí				Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :		BAIRRO:											
DADOS DO VEICULO																			
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND CR7.90 Colheiteadeira de Grãos		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		CR79P301246 / JHFY7090JN419733 2022 Sitema elétrico danificado não sendo possível a verificação de horas trilha – horas motor			NR MOTOR: Obstruido										
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS											
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA				Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros											
CÓDIGO				SIM															
CÓDIGO				NÃO															
CÓDIGO				CONCESI ON.															
V – VAZAMENTO				M – AMASSADO				D – DESGASTE				F – FALTA							
R – RISCADO				Q – QUEBRADO				C – CORROSÃO				A – AVARIADO							
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).										DATA ULTIMA REVISÃO									
PROXIMA REVISÃO										N/A									
CABINE										OBSERVAÇÃO - CABINE									
(OK) SEM AVARIAS										(A) AVARIADO									
(NA) NÃO AVARIADO										Sem teste de funcionamento, com necessidade revisões.									
OK										D									
VIDROS										BANCOS									
GRADES										AR COND									
FARÓIS										CONSULE									
DEGRAUS										MEDIDORES									
MONITOR										LUZES									
PORTA										LIMPA VIDROS									
CINTOS										ESPELHOS									
ROPS CABINE										FOPS CABINE									
TAPETES										FECHOS									
MANUAIS										COMANDOS									
AQUECEDOR										ALARME									
BUZINA										P.EMS									
MOTOR										OBSERVAÇÃO - MOTOR									
(OK) SEM AVARIAS										(A) AVARIADO									
(NA) NÃO AVARIADO										Sem teste de funcionamento, com necessidade revisões.									
OK										D									
ÓLEO										RADIADOR									
NÍVEL DO ÓLEO										SIST. INJEÇÃO									
PRESSÃO ÓLEO										FILTRO AR									
LIQ. REFRIG										TUBAGEN									
NÍVEL L. REFR.										BOMBA ÁGUA									
BATERIA										CABOS									
VENTILADOR										MOT. VENT.									
POLIES										CORREIAS									
ALTERNADOR										RUIDOS									
TRANSMISSÃO										OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO									
(OK) SEM AVARIAS										(A) AVARIADO									
(NA) NÃO AVARIADO										Sem teste de funcionamento, com necessidade revisões.									
OK										D									
TRANSMISSÕES										CAIXA									
EIXO CARDAN										VEDAÇÕES									
SISTEMA HIDRÁULICO										(OK) SEM AVARIAS									
(A) AVARIADO										(NA) NÃO AVARIADO									
OK										D									
LANÇA										MOTORES									
BRAÇO										TUBAGENS									
CILINDROS										B. VALVUAS									
VAZAMENTOS										PINOS									
BOMBAS										LINK									
HASTES										ÓLEO									
PNEUS & ACESSÓRIOS										(OK) SEM AVARIAS									
(A) AVARIADO										(NA) NÃO AVARIADO									
OK										D									
PLAINA										ENGATES									
PÁ AGRÍCOLA										TORRES									
CILINDROS										CHASSI									
ESTEIRAS										SAPATAS									
R. DENTADA										M. GIRATORIA									
PNEUS										RODAS									
FREIOS										RODA GUIA									
PINOS										PNEUS									
OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS										Possui os pneus filipado desacoplados armazenados próximo a Colheiteadeira. Avaliação referente a colheiteadeira sem a plataforma de corte.									
INSPEÇÃO NECESSÁRIA										OBSREVAÇÕES									
FUGAS / NÍVEIS										VERIFICAÇÕES VARIAS									
OK										NOK									
ÓLEO HIDRÁULICO										GARFO, PINOS DE AJUSTE									
ÓLEO MOTOR										PROTETOR DE CARGA ALINHADO									
ÓLEO TRAVÕES										SUPORTE DO ENCOSTO CARGA									
										TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO									
										COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR									
										CONTROLE DE ABAIXAMENTO									
										MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS									
										MANGUEIRAS HIDRÁULICAS									
										CORREIAS DO MOTOR									
										CABOS ELÉTRICOS									
										TANQUE DE GÁS									
										AVISOS DE SEGURANÇA									
										FILTRO DE AR									
										CONTROLES DE ELEVAÇÃO									
										DIREÇÃO FUNCIONAMENTO									
										CONTROLE DE INCLINAÇÃO									
										MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO									
										MEDIDOR COMBUSTÍVEL									
AVALIAÇÃO																			
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Colheiteadeira:										Fontes de Consultas: Tratores e colheiteadeira – R\$ 2.000.000,00									
Índice de Depreciação: Colheiteadeira:										Ruim 55%									
Valor Sugestivo de Avaliação Colheiteadeira :										R\$ 900.000,00									
										DATA DO PEDIDO: 24/02/2026									
										NOME: Marcelo Bigotto									
										ASSINATURA									