

 Dados

Realizado Em:	15/05/2026 14:31	O.S:	8445588865	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Mauricio Pereira Laurindo		Analista:	Wilton Fernandes de Almeida	

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	P*****4	Marca:	FORD	Modelo:	ECOSPORT SE 1.6B	Tipo:	CAMIONETA
Fabricação/Modelo:	2017 / 2017	Quilometragem:	104981	Cidade:	MONTES CLAROS	UF Atual:	MG
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)		Dados do veículo (Atual)	
Chassi (BIN):	*****	Chassi (Atual):	*****
Motor (BIN):	*****	Motor (Atual):	*****
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual):	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	PRATA	Cor (Atual):	PRATA
Cambio (BIN):		Cambio (Atual):	

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✗ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **REPARADO**
- ⏸ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **REPARADO**
- ⏸ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: **REPARADO**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ RETROVISOR ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **REPINTURA**
- ⚠ TETO EXTERNO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ RETROVISOR DIREITO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✗ NÚMERO DO CHASSI: **AUSENTE**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **AUSENTE**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: **SIM**
- ⏸ AIRBAG: **SIM**
- ⏸ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ⏸ KIT GÁS GNV: **NÃO**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**

FUNCIONAMENTO:

- ⚠ MOTOR: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⚠ AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⚠ CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✗ CHAVE PRINCIPAL: **FALTA**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **BOM**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **BOM**
-  PNEU ESTEPE: **BOM**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **SIM**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **SUCATA**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **SUV**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Veículo com diversas partes estruturais e móveis com corrosão por ferrugem
Veículo sem chaves: Principal e Reserva, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada.
Consta registro de Restrição Administrativa, conforme pesquisa.
Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com BANCO VOLKSWAGEN SA.
Veículo gravação do Chassi ausente, cortado / removido
Veículo Baixado, conforme pesquisa.