

Data Solicitação: **20/07/2026**Data Vistoria: **21/07/2026**Data Conclusão: **23/07/2026**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **F*****1** Marca: **HYUNDAI** Modelo: **HB 20 (COMFORT 1.0)** Cód. Molicar: **02104722-4** KM: **96495**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **MARROM** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2017/2018**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **MARROM** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação: CIRCULACAO.****Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.****Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Direção Assistida, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS**VEICULO COM RISCOS E AMASSADOS ,PAINEL E ASSOALHO TRAS. DANIFICADOS. NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.**

Analista Técnico: ERIK NASCIMENTO