

 Dados

Realizado Em:	30/06/2026 10:58	O.S:	10471612412	CNPJ:	*****
Vistoriador:	LANDEL BORGES DA SILVA			Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	Q*****1	Marca:	CHEV	Modelo:	CRUZE LT NB AT	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2017 / 2018	Quilometragem:	124754	Cidade:	CHUI	UF Atual:	Não informado
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCO/GASOL	Combustível (Atual): ALCO/GASOL
Cor (BIN): AZUL	Cor (Atual): Não informado
Cambio (BIN): R7247A0069	Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: REPARADO
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: REPARADO
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: REPARADO
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: REPARADO
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ⏸ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: REPARADO
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

LATARIA / PINTURA:

- ✓ CAPÔ: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: REPINTURA
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: OK ORIGINAL
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: REPINTURA COM MASSA
- ✓ TETO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: REPINTURA
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: OK ORIGINAL
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ✓ ABS: SIM
- ✓ AIRBAG: SIM
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ AR CONDICIONADO: SIM
- ✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO: SIM
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ✓ BANCO DE COURO: SIM
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ✓ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ✓ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
- ✓ RODAS DE LIGA LEVE: SIM

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: FUNCIONANDO
- ✓ CÂMBIO: FUNCIONANDO
- ✓ AR CONDICIONADO: FUNCIONANDO

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✓ PNEU ESTEPE: **BOM**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- ⏸ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- ⏸ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- ⏸ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- ⏸ POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- ⏸ NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- ⏸ MODALIDADE: **SEDAN**

PROCEDÊNCIA:

- 🕒 PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Longarina traseira direita possui capa protetora, obstruindo a visualização e captura de fotos de possíveis avarias
Consta registro de débitos referente a IPVA e Licenciamento, conforme pesquisa.
Consta registro de Intenção de Venda, conforme pesquisa.