

Dados

Realizado Em:	25/05/2026 16:19	O.S:	10190594140	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Gustavo Luiz Correa de Carvalho			Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
-------	--------------	-----------	-------

Dados do veículo

Placa:	F*****7	Marca:	PEUGEOT	Modelo:	207HB XR	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2012 / 2013	Quilometragem:	148261	Cidade:	CONDONOPOLIS	UF Atual:	MT
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): PRATA	Cor (Atual): PRATA
Cambio (BIN):	Cambio (Atual):

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

ESTRUTURA:

- ✖ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✖ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✖ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✔ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✖ CAIXA DE AR ESQUERDA: **REPARADO**
- ✖ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
- ✖ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **REPARADO**
- ✖ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **FURADO**
- ⏸ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✖ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **FURADO**
- ⏸ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✔ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
- ✖ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA**
- ⚠ RETROVISOR ESQUERDO: **REPINTURA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✔ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA**
- ⚠ RETROVISOR DIREITO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✔ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ⚠ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **ILEGÍVEL**
- ✔ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✖ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **AUSENTE**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ⚠ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **ILEGÍVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: **NÃO**
- ⏸ AIRBAG: **NÃO**
- ⏸ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ⏸ KIT GÁS GNV: **NÃO**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**

FUNCIONAMENTO:

- ✔ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✖ AR CONDICIONADO: **NÃO FUNCIONA**
- ✔ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✖ ESTEPE: **FALTA**
- ✔ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✖ MACACO: **FALTA**
- ✖ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✔ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✖ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✖ MANUAIS: **FALTA**
- ✔ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU ESTEPE: **AUSENTE**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **AVARIADO**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **RUIM**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **HATCH**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Longarinas traseiras e Paineis traseiros amassados e perfurados para instalação de engate, também foram recuperados / reparados.
Para-brisa trincado
Faróis opacos
Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registro de débitos referente a IPVA e Licenciamento, conforme pesquisa.
Consta registro de Gravame: Alienação Fiduciária com BANCO C6 S.A