

Data Solicitação: **29/09/2025**Data Vistoria: **30/09/2025**Data Conclusão: **30/09/2025**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **N*****9** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOL(G5/NF) (1.0 8v)** Cód. Molicar: **05109491-5** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2009/2010**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **NÃO VERIFICADO**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Com um ou mais caracteres ilegíveis/danificados.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: AUSENTE | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ILEGÍVEL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo possui danos estruturais. Longarinas traseiras ambos os lados amassadas, Caixa de estepe, Painel traseiro amassado, Caixa de ar esquerda reparada com massa, Portas lado esquerdo reparadas com massa, Lateral esquerda reparada com massa, Etiqueta do compartimento do motor ilegível, Vidro dianteiro trocado e sem gravação de vis, Longarinas dianteiras amassadas, Painel dianteiro amassado, Etiqueta ETA do batente da porta ilegível, Chassi com caracteres ilegíveis, Veiculo todo repintado. Necessário Revisão mecânica e elétrica; Funilaria, Pintura, Polimento e Higienização. Necessário trocar pneus, Chassi e motor dentro dos padrões do fabricante, Etiquetas ETAS e VIS dentro dos padrões do fabricante.

Analista Técnico: **THUANÝ DOS ANJOS REIS**