

 Dados

Realizado Em: 21/07/2026 12:37 **O.S:** 8438624369 **CNPJ:** *****

Vistoriador: Júlio César Barbosa **Analista:** Wilton Fernandes de Almeida

 Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club **CPF/CNPJ:** *****

 Dados do veículo

Placa: O*****6	Marca: FIAT	Modelo: FIAT 500 CULT	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2012 / 2013	Quilometragem: 94166	Cidade: MONTES CLAROS-MG	UF Atual: Não informado
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	Renavam: *****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): *****

Motor (BIN): *****

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): VERMELHA

Cambio (BIN): Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): *****

Motor (Atual): *****

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (Atual): VERMELHA

Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✖ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
- ✖ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **REPARADO**
- ✖ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✔ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✖ CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✔ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✔ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✔ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✔ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

LATARIA / PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ✖ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✖ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ TETO EXTERNO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✖ RETROVISOR DIREITO: **AVARIADO**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✔ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✖ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ✔ ABS: **SIM**
- ✔ AIRBAG: **SIM**
- ✔ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ✔ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ✔ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ✔ ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- ✔ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- ✔ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- ✔ RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

FUNCIONAMENTO:

- ✔ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✔ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✖ AR CONDICIONADO: **NÃO FUNCIONA**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- || VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- || VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ⚠ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU ESTEPE: **REGULAR**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- || VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- || VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- || VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- || POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- || NÚMERO DE PORTAS: **3**

MODALIDADE:

- || MODALIDADE: **HATCH**

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Ar condicionado não funciona
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registo de Intenção de Venda e Gravame: Alienação Fiduciária, conforme pesquisa.
Consta registo de Indício de Sinistro, confomre pesquisa