

 Dados

Realizado Em:	04/08/2026 17:26	O.S:	10190633644	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Gustavo Luiz Correa de Carvalho		Analista:	Wilton Fernandes de Almeida	

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	O*****6	Marca:	CHEVROLET	Modelo:	S10 LT FD2	Tipo:	CAMINHONETE
Fabricação/Modelo:	2012 / 2013	Quilometragem:	271552	Cidade:	SAO PAULO	UF Atual:	Não informado
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN):	*****
Motor (BIN):	*****
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	PRATA
Cambio (BIN):	Não informado

FOTOS DESTAQUE PICKUP 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: REPARADO
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✗ PARALAMA INTERNO ESQUERDO: REPARADO
- ✗ PARALAMA INTERNO DIREITO: REPARADO
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ COLUNA C ESQUERDA: REPARADO
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: REPARADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ▯ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ▯ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: REPARADO
- ✗ COLUNA B CENTRAL DIREITA: REPARADO
- ✗ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: AVARIADO

LATARIA / PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: REPINTURA COM MASSA
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ RETROVISOR ESQUERDO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTA MALAS: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ TETO EXTERNO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: AUSENTE
- ▯ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ▯ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: AUSENTE
- ▯ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ✓ ABS: SIM
- ✓ AIRBAG: SIM
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ ARCONDICIONADO: SIM
- ▯ CÂMBIO ATOMÁTICO: NÃO
- ▯ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ▯ BANCO DE COURO: NÃO
- ▯ TETO SOLAR: NÃO
- ✓ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ▯ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ✓ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
- ✓ RODAS DE LIGA LEVE: SIM

INTERIOR:

- ✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: FUNCIONANDO
- ✓ CÂMBIO: FUNCIONANDO
- ✓ ARCONDICIONADO: FUNCIONANDO

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE PRINCIPAL: **FALTA**
- ✓ CHAVE RESERVA: **PRESENTE**
- ✓ MANUAIS: **PRESENTE**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- ⏸ POSSUI KIT GÁS GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- ✗ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **SIM**

PNEUS:

- ⚠ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ⚠ PNEU ESTEPE: **REGULAR**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- ⏸ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- ⏸ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

- ⏸ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- ⏸ POSSUÍ CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- ⏸ NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- ⏸ MODALIDADE: **PICKUP MÉDIA**

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Longarinas traseiras, travessas e Coluna dianteira direita com pontos de corrosão por ferrugem
Veículo sofreu reparos de funilaria e pintura geral, varias peças recuperadaas reparadas / repintura com massa
Comando dos vidros elétricos não funcionam
Veículo equipado com engate que é parafusado na caixa de estepe e nas longarinas traseiras
Veículo equipado com estribos laterais que são parafusados nas caixas de ar e no assoalho
Consta registo de passagem por Leilão e Comercialização por Banco, conforme pesquisa.