

 Dados

Realizado Em:	14/08/2026 12:11	O.S:	9528638696	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Rafael Schmals Costa		Analista:	Wilton Fernandes de Almeida	

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	I*****3	Marca:	HYUNDAI	Modelo:	HB20S 1.0M COMF	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2015 / 2016	Quilometragem:	9999999999999	Cidade:	SAO PAULO	UF Atual:	Não informado
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):	*****	Chassi (Atual):	*****
Motor (BIN):	*****	Motor (Atual):	*****
Combustível (BIN):	GAS/ALC/GN	Combustível (Atual):	GAS/ALC/GN
Cor (BIN):	PRETA	Cor (Atual):	PRETA
Cambio (BIN):	Não informado	Cambio (Atual):	Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: AVARIADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: FURADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: FURADO
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: AVARIADO
- ✗ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: FURADO
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: AVARIADO
- ✗ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: FURADO
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: AVARIADO
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

LATARIA / PINTURA:

- ✓ CAPÔ: OK ORIGINAL
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AVARIADO
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ⚠ TAMPА TRASEIRA PORTAMALAS: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ TETO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: NÃO ORIGINAL
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ✓ ABS: SIM
- ✓ AIRBAG: SIM
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ AR CONDICIONADO: SIM
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ⏸ BANCO DE COURO: NÃO
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ✓ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ✓ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: NÃO

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO

FUNCIONAMENTO:

- ⚠ MOTOR: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ CÂMBIO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ AR CONDICIONADO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE PRINCIPAL: **FALTA**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- ✗ VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **SIM**

ENGATE:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- ⏸ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- ⏸ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- ⏸ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- ⏸ POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- ⏸ NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- ⏸ MODALIDADE: **SEDAN**

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Estrutura e Pintura com apontamentos
Veículo equipado com kit gás (GNV), suporte do cilindro de gás é parafusado no assoalho do porta malas e atravessa as longarinas traseiras
Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada.
Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registro de Comercialização por Banco, conforme pesquisa.