

Data Solicitação: **30/04/2026**Data Vistoria: **30/04/2026**Data Conclusão: **04/05/2026**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E****2** Marca: **PEUGEOT** Modelo: **207 HATCH (XR 1.4 8v(Flex))** Cód. Molicar: **03803903-5** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2010/2010**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.** Remarcação: **NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Ar Condicionado, Direção Assistida, Rádio CD/MP3, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido caixas de ar ambos os lados avariadas, lados esquerdo com vestígios de reparação; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros dentro do padrão, exceto vigia traseiro com (VIS) ausente.


Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**