

 Dados

Realizado Em:	13/04/2026 18:14	O.S:	10190574332	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Gustavo Luiz Correa de Carvalho	Digitador:	Nenhum digitador	Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	O*****1	Marca:	I	Modelo:	VW GOLF HIGHLINE AA	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2013 / 2014	Quilometragem:	255033	Cidade:	GLORIA DE DOURADOS	UF Atual:	MS
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):	*****	Chassi (Atual):	*****
Motor (BIN):	*****	Motor (Atual):	*****
Combustível (BIN):	GASOLINA	Combustível (Atual):	GASOLINA
Cor (BIN):	PRETA	Cor (Atual):	PRETA
Cambio (BIN):		Cambio (Atual):	

Categoria AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

ESTRUTURA:

- ✖ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
- ✖ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **REPARADO**
- ✖ PAINEL DIANTEIRO: **REPARADO**
- ✔ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✔ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ✖ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA**
- ⚠ RETROVISOR ESQUERDO: **REPINTURA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✔ TAMPa TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✖ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ✔ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA**
- ✔ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✔ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✖ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✖ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **NÃO ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: **SIM**
- ⏸ AIRBAG: **SIM**
- ⏸ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **SIM**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ⏸ KIT GÁS GNV: **NÃO**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- ⏸ TETO SOLAR: **SIM**
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**

FUNCIONAMENTO:

- ✔ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✔ AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- ✔ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✔ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✔ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✔ MACACO: **PRESENTE**
- ✖ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✔ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✖ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✔ MANUAIS: **PRESENTE**
- ✔ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU ESTEPE: **AUSENTE**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **HATCH**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Veículo em local com pouca iluminação, mal posicionado sem condições de manobra, algumas fotos podem sair fora do padrão e determinadas avarias podem não ser identificadas no momento da vistoria
Consta registro de débitos referente a Multas, conforme pesquisa.
Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com AYMORE CRED, FIN E INVEST S/A
Consta registro de Indício de Sinistro, conforme pesquisa.