

Dados

**Realizado Em:** 05/06/2026 22:51 **O.S:** 8445600044 **CNPJ:** \*\*\*\*\*

**Vistoriador:** Mauricio Pereira Laurindo **Analista:** Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

**Nome:** Dealers Club **CPF/CNPJ:** \*\*\*\*\*

Dados do veículo

**Placa:** P\*\*\*\*\*5 **Marca:** RENAULT **Modelo:** SANDERO EXPR 10 **Tipo:** AUTOMOVEL  
**Fabricação/Modelo:** 2016 / 2017 **Quilometragem:** 153773 **Cidade:** BELO HORIZONTE **UF Atual:** MG  
**CRLV:** Não informado **Nº do lacre:** Não informado **Tipo de lacre:** Não informado **Renavam:** \*\*\*\*\*

Dados do veículo (BIN)

**Chassi (BIN):** \*\*\*\*\*

**Motor (BIN):** \*\*\*\*\*

**Combustível (BIN):** ALCOOL/GASOLINA

**Cor (BIN):** CINZA

**Cambio (BIN):** Não informado

Dados do veículo (Atual)

**Chassi (Atual):** \*\*\*\*\*

**Motor (Atual):** \*\*\*\*\*

**Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA

**Cor (Atual):** CINZA

**Cambio (Atual):** Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✖ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
- ✔ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ PAINEL DIANTEIRO: **REPARADO**
- ✔ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
- ✔ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✖ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **AVARIADO**
- ✖ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✖ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **AVARIADO**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ✖ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- ✖ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✔ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA COM MASSA**
- ✖ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ✔ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✖ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✔ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✔ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: **SIM**
- ⏸ AIRBAG: **SIM**
- ⏸ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- ⏸ KIT GÁS GNV: **NÃO**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**

FUNCIONAMENTO:

- ✖ MOTOR: **NÃO FUNCIONA**
- ⚠ AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⚠ CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✔ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✔ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✔ MACACO: **PRESENTE**
- ✔ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✔ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✖ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✔ MANUAIS: **PRESENTE**
- ✖ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

**PNEUS:**

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU ESTEPE: **REGULAR**

**INTERIOR:**

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

**VIDROS:**

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

**BLINDAGEM:**

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

**ELÉTRICO - HÍBRIDO:**

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

**PROCEDÊNCIA:**

-  PROCEDÊNCIA: **RUIM**

**MODALIDADE:**

-  MODALIDADE: **HATCH**

**NÚMERO DE PORTAS:**

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

**Observações Adicionais**

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos  
Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados  
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.  
Consta registo de débitos referente a IPVA e Licenciamento, conforme pesquisa.  
Consta registo de Gravame: Alienação Fiduciária conforme pesquisa.