

Dados

Realizado Em:	15/05/2026 21:09	O.S:	8445588244	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Mauricio Pereira Laurindo		Analista:	Wilton Fernandes de Almeida	

Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
-------	--------------	-----------	-------

Dados do veículo

Placa:	Q*****1	Marca:	FORD	Modelo:	KA SE 1.0 SD C	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2019 / 2020	Quilometragem:	999999999999	Cidade:	BELO HORIZONTE	UF Atual:	MG
CRLV:	Nº do lacre:	Tipo de lacre:	Renavam:	*****			

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	Cor (Atual): BRANCA
Cambio (BIN):	Cambio (Atual):

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

ESTRUTURA:	
✓	LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✓	PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
✓	PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
✓	PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
✓	PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
✓	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
✗	COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: REPARADO
✗	CAIXA DE AR ESQUERDA: AVARIADO
✓	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✗	LONGARINA TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
✗	PAINEL TRASEIRO EXTERNO: AVARIADO
✗	CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: AVARIADO
✗	PAINEL TRASEIRO INTERNO: AVARIADO
✗	CAIXA DE ESTEPE INTERNA: AVARIADO
✓	COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✗	CAIXA DE AR DIREITA: AVARIADO
✓	COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
✓	COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

PINTURA:	
⚠	CAPÔ: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
✗	PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AVARIADO
⚠	PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
✗	PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
✗	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADO
✓	RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
⚠	PORTA TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
⚠	LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
✗	TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: AVARIADO
✗	PARACHOQUE TRASEIRO: AVARIADO
✓	TETO EXTERNO: OK ORIGINAL
⚠	LATERAL TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
⚠	PORTA TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
⚠	PORTA DIANTEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
✓	RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:	
✗	NÚMERO DO MOTOR: DIVERGENTE
✓	ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
✓	NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: OK ORIGINAL
✓	PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: OK ORIGINAL
✓	ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✓	GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:	
	ABS: SIM
	AIRBAG: SIM
	AR CONDICIONADO: SIM
	BANCO DE COURO: NÃO
	PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
	CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
	DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
	ESPELHO ELÉTRICO: NÃO
	FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
	KIT GÁS GNV: NÃO
	LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
	DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
	RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
	RODAS DE LIGA LEVE: NÃO
	TETO SOLAR: NÃO
	TRAVA ELÉTRICA: SIM
	VIDROS ELÉTRICOS: SIM

FUNCIONAMENTO:	
⚠	MOTOR: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
⚠	AR CONDICIONADO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
⚠	CÂMBIO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada.
Motor trocado - Número do Motor divergente da base de dados, conforme pesquisa, CRLV não apresentado.
Lanternas traseiras avaraidas
Consta registro de Intenção de venda, débitos referente a IPVA, Multas e Licenciamento, conforme pesquisa.
Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com BANCO C6 SA
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.