

 Dados

Realizado Em:	28/05/2026 11:29	O.S:	10190595679	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Gustavo Luiz Correa de Carvalho		Analista:	Wilton Fernandes de Almeida	

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	F*****1	Marca:	CHEVROLET	Modelo:	S10 LS FS2	Tipo:	CAMINHONETE
Fabricação/Modelo:	2015 / 2015	Quilometragem:	205895	Cidade:	BARAO DE MELGACO	UF Atual:	MT
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):	*****	Chassi (Atual):	*****
Motor (BIN):	*****	Motor (Atual):	*****
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual):	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	PRATA	Cor (Atual):	PRATA
Cambio (BIN):	JL705106	Cambio (Atual):	

FOTOS DESTAQUE PICKUP 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: AVARIADO
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✗ PARALAMA INTERNO ESQUERDO: REPARADO
- ✗ PARALAMA INTERNO DIREITO: REPARADO
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ▢ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ COLUNA C ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: AVARIADO
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ▢ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ▢ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: AVARIADO
- ▢ COLUNA B CENTRAL DIREITA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: REPINTURA
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: REPINTURA COM MASSA
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ▢ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ✗ TAMPA TRASEIRA PORTA MALAS: AVARIADO
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ TETO EXTERNO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ▢ PORTA TRASEIRA DIREITA: NÃO APLICÁVEL
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: AUSENTE
- ▢ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ▢ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: NÃO APLICÁVEL
- ▢ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ▢ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ▢ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL
- ▢ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL

ACESSÓRIOS:

- ▢ ABS: SIM
- ▢ AIRBAG: SIM
- ▢ ARCONDICIONADO: SIM
- ▢ BANCO DE COURO: NÃO
- ▢ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ▢ CÂMBIO ATOMÁTICO: NÃO
- ▢ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ▢ ESPELHO ELÉTRICO: NÃO
- ▢ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: NÃO
- ▢ KIT GÁS GNV: NÃO
- ▢ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ▢ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ▢ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ▢ TETO SOLAR: NÃO
- ▢ TRAVA ELÉTRICA: NÃO
- ▢ VIDROS ELÉTRICOS: NÃO

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: FUNCIONANDO
- ✓ ARCONDICIONADO: FUNCIONANDO
- ✓ CÂMBIO: FUNCIONANDO

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: PRESENTE
- ✗ TRIÂNGULO: FALTA
- ✓ MACACO: PRESENTE
- ✓ CHAVE DE RODA: PRESENTE
- ✗ CHAVE PRINCIPAL: FALTA
- ✓ CHAVE RESERVA: PRESENTE
- ✓ MANUAIS: PRESENTE
- ✗ DOCUMENTO CRLV: FALTA

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU ESTEPE: **REGULAR**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUÍ CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **PICKUP MÉDIA**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **2**

Observações Adicionais

Estrutura e Pintura com apontamentos
Lanterna traseira direita avariado
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registo de Intenção de Venda e débitos referente a IPVA, Multas e Licenciamento, conforme pesquisa.
Consta registo de Gravame: Alienação Fiduciária com BCO VOLKSWAGEN S.A