

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **10/07/2026**Dt. Vistoria: **14/07/2026**Dt. Baixa: **15/07/2026**Local: **DEALERS CLUB (CE)**

Nº Contrato:

Proprietário: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Cidade: **FORTALEZA**UF: **CE****COM RESTRIÇÃO****I - Dados do Veículo**

Placa: **P**-***7** Marca: **RENAULT** Modelo: **CLIO HATCH (AUTENTIQUE 1.0 16V FLEX)** Cód. Molicar: **04002139-7**
Chassi: Motor: Cor: **Vermelha** Portas: **2** Ano/Modelo: **2014 / 2015**
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **VERMELHA**
Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Gasolina/Etanol** Renavam: KM: **N/V** Cód. Fipe: **025082-1**

II - Observações BIN**Situacao: CIRCULACAO.****Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.****Restricao 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.****III - Acessórios**

ABS, CD PLAYER/MP3, AIR BAG, AR CONDICIONADO

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.5 - Apresenta início de oxidação/corrosão.

E) Etiquetas On-line (ETA)**- Compartimento do motor**

ORIGINAIS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros**- Vidro dianteiro (Para-brisa)**

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Localização	Situação	Valor Estimado	Descrição
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 600,00	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 2.300,00	
PARA-BRISA		Troca	R\$ 900,00	
Pecas/Componentes		Troca	R\$ 1.000,00	
BANCO		Reparo	R\$ 400,00	
FUNILARIA/PINTURA		Reparo/Pintura	R\$ 2.800,00	
Higienização/Polimento		Reparo	R\$ 600,00	

Detalhe das avarias**V - Comentários****PAINEL TRASEIRO,AVARIADO.**

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Rene Rodrigues Correia