

Data Solicitação: **21/07/2026**Data Vistoria: **24/07/2026**Data Conclusão: **27/07/2026**Cidade/UF: **RECIFE - PE****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **N****4** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **CRUZE SEDAN (LTZ 1.8 16v(Aut.))** Cód. Molicar: **01711903-0** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2012/2012**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **NÃO VERIFICADO**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1:** PRINCIPAL CONDUTOR, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA. **Remarcação:** NORMAL**3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo sujo com pintura queimada apresenta painel traseiro/assoalho do porta malas avariados, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, pneus no twi, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA