

Data Solicitação: **27/05/2026**Data Vistoria: **27/05/2026**Data Conclusão: **29/05/2026**Cidade/UF: **CAMAÇARI - BA****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E*****0** Marca: **FIAT** Modelo: **PALIO (FIRE ECONOMY 1.0 8v(Flex))** Cód. Molicar: **01505677-6** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **VERMELHA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2011/2012**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição: **COMUNICACAO DE VENDA; RENAINF; NADA CONSTA; NADA CONSTA.** Remarcação: **NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta início de oxidação/corrosão.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**


- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| - ASSOALHO: DANIFICADA | - BATENTE DA PORTA: DANIFICADA | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: AUSENTE |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido assoalho do porta malas, painel traseiro avariados e com oxidações; Colunas lado esquerdo avariadas; Etiqueta (ETA) compartimento do motor ausente; painel dianteiro, longarinas dianteiras avariadas e com oxidações; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros) dentro dos padrões da montadora, exceto etiquetas.


Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**