

Cliente: DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A

RESULTADO

Dt. Pedido: 20/07/2026

Dt. Vistoria: 23/07/2026

Dt. Baixa: 27/07/2026

Local: DEALERS CLUB (PE)

Nº Contrato:

Proprietário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Cidade: RECIFE

UF: PE



I - Dados do Veículo

Placa: S**-***2 Marca: YAMAHA Modelo: XTZ 150 (CROSSER Z ABS) Cód. Molicar: 05307006-9
Chassi: Motor: Cor: Vermelha Portas: Ano/Modelo: 2024 / 2024
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: VERMELHA
Câmbio: Combustível: Alcool/Gasolina Renavam: KM: 65213 Cód. Fipe: 827109-7

II - Observações BIN

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.

III - Acessórios

ABS

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

E) Placa

Original

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentando anormalidade.

VI - Avarias Constatadas

Itens	Localização	Situação	Valor Estimado	Descrição
Polimento		Reparo	R\$ 300,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 450,00	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 600,00	

Checklist Avarias					
Lanterna T. Esquerda	Capo	Farol D. Esquerdo	Lanterna T. Direita	Farol D. Direito	Retrovisor Direito
Sem Danos	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Retrovisor Esquerdo	Gravação Para-brisa T.	Dianteiro Vidro	Para-brisa T. (vigia)	Dianteiro Vidro	Encosto de Cabeça
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Dianteiro
Grade	Gravação Vidro	Porta Malas	Gravação Vidro	Assoalho Central	Gravação Para-brisa
Sem Danos	Sem Danos	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Bateria	Encosto de Cabeça	Para-brisa	Vidro Dianteiro	Assoalho Porta Malas	Vidro Dianteiro
Sem Danos	Sem Danos Traseiro	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Vidro Traseiro	Limpador de Para-brisa	Estofado Passageiro	Caixa de Ar	Vidro Traseiro	Banco Dianteiro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Esquerdo
Lateral Traseira Direita	Banco Dianteiro Direito	Caixa de Roda Traseira	Estofado Traseira	Painel Inferior	Caixa de Roda Traseira
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Direita	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Esquerda
Caixa de Roda	Esquerda Traseira	Coluna Dianteira	Estofado Motorista	Caixa de Roda	Banco Traseiro
Sem Danos Dianteira Esquerda	Sem Danos	Sem Danos Esquerda	Sem Danos	Sem Danos Dianteira Direita	Sem Danos
Coluna Traseira Direita	Dianteira Dianteira	Painel de Instrumenros	Painel Corta Fogo	Longarina Traseira	Longarina Traseira
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Esquerda	Sem Danos Direita
Longarina Dianteira	Coluna Teto	Esquerda Central	Coluna Central Direita	Painel Inferior Direito	Paracheque D
Sem Danos Esquerda	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Bom
Compartimento do	Paralama Dianteiro	Tipo de Estofado	Estrutura do Teto	Paralama Dianteiro	Longarina Dianteira
Sem Danos Motor	Sem Danos Direito	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Esquerdo	Sem Danos Direita
Porta Dianteira D	Porta Dianteira E	Revestimento do Teto	Porta Traseira D	Porta Traseira E	Revestimento Interno
Bom	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Laterais
Pneu Frente D	Pneu Frente E	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira	Roda Traseira	Pneu Traseiro E
Pneu Regular	Pneu Regular	Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos	Pneu Regular
Roda Dianteira	Roda Traseira	Motor	Teto do Veículo	Caixa de Ar	Caixa de Ar
Sem Danos	Sem Danos	Bom	Bom	Bom	Bom
Paracheque T	Para-sol	Banco	Câmbio	Carenagem Frontal	Farol de Milha Direito
Bom	Sem Danos	Bom	Bom	Sem Danos	Sem Danos
Farol de Milha	Estofado Traseiro	Ar Condicionado	Escapamento	Triangulo	Placa Traseira
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Placa Dianteira	Pneu Estepe	Cinto de Segurança	Freios ABS	Trava Elétrica	Vidros Elétricos
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Dianteiros
Vidros Elétricos	Estado dos Vidros	Roda Estepe	Macaco		
Sem Danos	Sem Danos Blindados	Sem Danos	Sem Danos		

V - Comentários

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Rene Rodrigues Correia