

		LAUDO DE VISTORIA TRATOR			
Data da Vistoria: <u>02/06/2025</u>		Operação: <u>335334</u> Ano: <u>2023</u>			
Número de série: <u>4410693661</u>		Modelo: <u>MASSCY 4410 4x6</u>			
N° de Horas: <u>1168.5</u>		Marca: <u>massey Ferguson</u>			
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ☒ SIM () NÃO * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO ☒ Não sabemos informar					
3) Tem implemento acoplado? ☒ SIM () NÃO <u>LANINA DIANTEIRA.</u>					
ITENS TÉCNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Motor	☒				
Transmissão - Manual ☒ Automática ()	☒				
N° de Marchas: <u>8+4</u>	☒				
Reversor () Multiplicador () Redutor ()					☒
Diferencial	☒				
Embreagem	☒				
Sistema Hidráulico	☒				
Tração - 4x2 () 4x4 ☒					
Bomba e Bicos	☒				
Redução Traseira	☒				
Freios	☒				
Parte Elétrica	☒				
Pneus Dianteiros - Tamanho: <u>12.4-24</u>			☒		
Pneus Traseiros - Tamanho: <u>18.4-34</u>			☒		
Bomba D'Água	☒				
Bateria	☒				
Banco Operador	☒				
Braço do Terceiro Ponto	☒				
Cabine Ar Condicionado					☒
Comando - Simples () Duplo ☒	☒				
Hidráulico / Barramentos	☒				
Lataria e Pintura		☒			
Pesos Dianteiros - Sim () Não ☒				☒	
Pesos Traseiros - Sim ☒ Não ()	☒				
Radiador	☒				
Tomada de Força	☒				
Rodado duplo - Sim () Não ☒					
Piloto automático - Sim () Não ☒					
Preparação para Piloto Automático					
OBSERVAÇÕES:		ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO BOM REGULAR RUIM SUCATA ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS R\$ <u>15.000,00</u>			
<u>TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PORÉM COM PNEUS e PERUCAS, O QUE OCASIONA DESGASTE NOS PNEUS E POSSÍVEIS DANOS NA TRANSMISSÃO. DANIFICADO O PARALAMA DIANTEIRO L.D.</u>					