

		LAUDO DE VISTORIA TRATOR			
Data da Vistoria: 10/11/2025		Operação: 724793		Ano: 2022	
Número de série: 3161769		Modelo: JCB JS210			
Nº de Horas: Não Identificável		Marca: JCB			
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM (X) NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes. 2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO (X) Não sabemos Informar 3) Tem implemento acoplado? () SIM (X) NÃO					
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor					
Transmissão - Manual () Automatica ()			X		
Nº de Marchas: _____					
Reversor () Multiplicador () Redutor ()					
Diferencial					X
Embreagem					X
Sistema Hidráulico			X		
Tração - 4x2 () 4x4 ()					X
Bomba e Bicos			X		
Redução Traseira					X
Freios			X		
Parte Elétrica			X		
Pneus Dianteiros - Tamanho: _____					X
Pneus Traseiros - Tamanho: _____					X
Bomba D'Água			X		
Bateria			X		
Banco Operador		X			
Braco do Terceiro Ponto					X
Cabine Ar Condicionado		X			
Comando - Simples () Duplo ()			X		
Hidráulico / Barramentos			X		
Lataria e Pintura			X		
Pesos Dianteiros - Sim () Não ()					X
Pesos Traseiros - Sim () Não ()					X
Radiador			X		
Tomada de Força					X
Rodado duplo - Sim () Não ()					X
Piloto automático - Sim () Não ()					X
Preparação para Piloto Automático					X
OBSERVAÇÕES:			ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO		
EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ LIGANDO, PARTE DA EGR ESTÁ DESMONTADA, APRESENTA VAZAMENTO DE DIESEL NO RESERVATÓRIO DE AR DO MOTOR, BOMBA HIDRÁULICA VAZANDO, ROLETES E ESTEIRAS DANIFICADOS, TAMPAS EMPENADAS, TAMPAS DO CHASSI SUPERIOR EMPENADAS, EQUIPAMENTO SEM CAÇAMBA COM GARRA DESMONTADA E DANIFICADA, EQUIPAMENTO COM DIVERSOS REPAROS A SEREM EXECUTADOS.			BOM		
			REGULAR		
			RUIM		
			SUCATA		
			ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS		
			R\$		