

Data Solicitação: **13/08/2026**Data Vistoria: **14/08/2026**Data Conclusão: **17/08/2026**Cidade/UF: **GASPAR - SC****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **A****0** Marca: **CITROEN** Modelo: **C4 LOUNGE (TENDANCE 2.0 16V AT)** Cód. Molicar: **01003203-4** KM: **133044**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **CINZA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2014/2015**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **CINZA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação: CIRCULACAO.****Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.****Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: TROCADA | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo com pequena avaria na caixa de ar esquerda, assoalho do porta malas com início de corrosão, riscos e amassados por toda carroceria, pneus meia vida; Chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões. Parabrisa com a gravação trocada.

Analista Técnico: **SERGIO OLLER MONGE**