

Valtra A134L 4X4 Cabinado 2022

Fabricante **Valtra**

Tipos **A134L 4X4 Cabinado**


Ano de construção **2022**

Número de série **A13L657582**

Data de inspeção **08 ago 2025**














Geral

Valor	Nota	
Número de série		1, 2, 3
Número do Chassi		4, 5, 6, 7, 8



Capô Aberto



	Valor	Nota	
Motor			9, 10, 11
Bombas e bicos			12, 13, 14
Elétrica			15, 16, 17, 18
Radiador			19, 20, 21
Foto da Bateria		Arroa	22, 23
Motor Ligado			
Falta óleo hidráulico	Não		




12

13

14



21



16



19



22




23

Interior do equipamento

	Valor	Nota	
Horas			24, 25, 26
Banco			27, 28
Ar Condicionado			29, 30
Vidro da Cabine			31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Teto			39, 40, 41, 42
Câmbio			43, 44
Tipo de câmbio	Reversor		
Volante			45
Pedais			46, 47
Foto dos controles hidráulicos			48, 49
Tipo de comando	Simple Command		
Orientação Automática pronta	Sim		
Transmissão	Semi-automático		



24



25





26



28



31



34



37




39



40




41




48



43



46



47




49

Pneus

	Valor	Nota	
Roda traseira da direita			50
Condição do Pneu Traseiro Direito	Good		
Roda traseira da esquerda			51
Condição do Pneu Traseiro Esquerdo	Good		
Roda frontal da esquerda			52
Condição do Pneu Frontal Esquerdo	Good		
Roda frontal da direita			53
Condição do Pneu Traseiro Direito	Good		
Condição dos pneus	Good		
Marca do pneu	Goodyear		
Banda de Rodagem do pneu frontal esquerdo			54
Banda de Rodagem do pneu traseiro esquerdo			55
Banda de Rodagem do pneu frontal direito			56
Banda de Rodagem do pneu traseiro esquerdo			57



50



51



52



Observações

	Valor	Nota	
Externo	★ ★ ★ ★		
Status do motor	★ ★ ★ ★		
Interior	★ ★ ★ ★		

Disclaimer

Note que o propósito do relatório é tão somente de demonstrar as condições visíveis do equipamento e seu(s) principal(ais) sistema(s), quando aplicável, na mesma data da inspeção, não assegurando ou garantindo, em hipótese alguma, testes operacionais do respectivo equipamento. Essas inspeções não foram projetadas e, tampouco, têm o objetivo de detectar defeitos, performance ou condições que só podem ser avaliadas com o equipamento desmontado ou com o uso de ferramentas ou técnicas de diagnóstico – o que não é o objetivo deste relatório. Este relatório de inclui apenas descrição e fotos do equipamento.

Fica sob exclusiva responsabilidade do(s) comprador(es) revisar cuidadosamente todas as informações disponíveis no relatório de inspeção, incluindo todas as fotografias, a fim de tomar a melhor decisão possível, eximindo o vendedor de qualquer responsabilidade ou ressarcimento de quaisquer valores pelas condições do equipamento, vícios redibitórios ocultos ou aparentes, falhas de funcionamento, erros, defeitos, reposição de peças, mau funcionamento, manutenção, consertos ou quaisquer valores.

O comprador, pautado nos deveres gerais de boa-fé, está ciente e concorda com as seguintes declarações: (i) está plenamente ciente das condições do equipamento; (ii) possui a capacidade técnica para realizar as avaliações necessárias do equipamento, eximindo o vendedor de qualquer responsabilidade decorrente da compra deste equipamento; (iii) ciente de que se trata de um equipamento usado, comprado no estado em que se encontra; (iii) realizou a vistoria e procedeu a avaliação do equipamento; e (iv) aceita o equipamento no estado em que se encontra, não podendo alegar em nenhum momento que o equipamento não está em condições operacionais ou apresenta defeitos, falhas, vícios, dentre outras justificativas. Para todos os fins, o vendedor não garante, assegura ou responde pelas condições do equipamento.