

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **07/05/2026**Dt. Vistoria: **08/05/2026**Dt. Baixa: **14/05/2026**Local: **DEALERS CLUB (PE)**

Nº Contrato:

Proprietário: **BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO**Cidade: **RECIFE**UF: **PE****I - Dados do Veículo**

Placa: **P**-***9** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **SPIN (LS 1.8 8V ECO MT6)** Cód. Molicar: **01712526-1**
Chassi: Motor: Cor: **Prata** Portas: **4** Ano/Modelo: **2017 / 2018**
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **PRATA**
Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **004435-0**

II - Observações BIN

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.**

III - Acessórios

Trava Eletrica, ABS, Rodas de Liga Leve, KIT GNV, Kit Multimidia, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)**- Compartimento do motor**

ORIGINAIS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

- Assoalho

ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros**- Vidro dianteiro (Para-brisa)**

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Localização	Situação	Valor Estimado	Descrição
FUNILARIA/PINTURA		Reparo/Pintura	R\$ 4.500,00	
Higienização/Polimento		Reparo	R\$ 700,00	
Pecas/Componentes		Troca	R\$ 2.800,00	
OUTROS		Reparo	R\$ 600,00	KIT GNV
PNEUS		Troca	R\$ 3.000,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 600,00	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 2.500,00	
PARA-BRISA		Reparo	R\$ 900,00	

Detalhe das avarias

Checklist Avarias					
Lanterna T. Esquerda	Capo	Farol D. Esquerdo	Lanterna T. Direita	Farol D. Direito	Retrovisor Direito
Sem Danos	Ralado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Retrovisor Esquerdo	Gravação Para-brisa T.	Gravação Vidro	Para-brisa T. (vigia)	Gravação Vidro	Encosto de Cabeça
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Grade	Gravação Vidro	Porta Malas	Gravação Vidro	Assoalho Central	Gravação Para-brisa
Sem Danos	Sem Danos	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Bateria	Encosto de Cabeça	Para-brisa	Vidro Dianteiro	Assoalho Porta Malas	Vidro Dianteiro
Sem Danos	Sem Danos	Trincado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Vidro Traseiro	Limpador de Para-brisa	Estofado Passageiro	Caixa de Ar	Vidro Traseiro	Banco Dianteiro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Lateral Traseira Direita	Banco Dianteiro Direito	Caixa de Roda Traseira	Estofado Traseira	Estofado Inferior	Caixa de Roda Traseira
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Caixa de Roda	Estofado Traseira	Coluna Dianteira	Estofado Motorista	Caixa de Roda	Banco Traseiro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Coluna Traseira Direita	Coluna Dianteira	Painel de Instrumenros	Painel Corta Fogo	Longarina Traseira	Longarina Traseira
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira	Coluna Teto	Estofado Central	Coluna Central Direita	Painel Inferior Direito	Paracheque D
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Ralado
Compartimento do Motor	Paralama Dianteiro	Tipo de Estofado	Estrutura do Teto	Paralama Dianteiro	Longarina Dianteira
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Porta Dianteira D	Porta Dianteira E	Revestimento do Teto	Porta Traseira D	Porta Traseira E	Revestimento Interno
Ralado	Ralado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Pneu Frente D	Pneu Frente E	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira	Roda Traseira	Pneu Traseiro E
Pneu Regular	Pneu Ruim	Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos	Pneu Ruim
Roda Dianteira	Roda Traseira	Teto do Veículo	Caixa de Ar	Paracheque T	Caixa de Ar
Sem Danos	Sem Danos	Ralado	Bom	Ralado	Ralado
Placa Traseira	Carenagem Frontal	Farol de Milha Direito	Farol de Milha	Estofado Traseiro	Ar Condicionado
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Escapamento	Para-sol	Triangulo	Placa Dianteira	Pneu Estepe	Cinto de Segurança
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Freios ABS	Trava Elétrica	Vidros Elétricos	Vidros Elétricos	Estado dos Vidros	Roda Estepe
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos

Macaco	
Sem Danos	

V - Observações Técnicas

(KIT GNV) VEICULO POSSUI PERFURAÇÃO DE ASSOALHO DO PORTA MALAS E LONGARINAS TRASEIRAS, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE KIT GNV. ****RECOMENDA-SE LAUDO DO INMETRO. ****

VI - Comentários

NECESSÁRIO TROCA DE BATERIA, NÃO FOI POSSÍVEL COLETAR A QUILOMETRAGEM.

KIT GNV INSTALADO NÃO ESTÁ REGULARIZADO NA BIN.

PAINEL DIANTEIRO/TRASEIRO, ASSOALHO DO PORTA MALAS, AVARIADOS.

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.


A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Rene Rodrigues Correia