

Data Solicitação: 05/06/2025

Data Vistoria: 24/07/2025

Data Conclusão: 28/07/2025

Cidade/UF: GUARULHOS - SP



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **F****3** Marca: **LAND ROVER** Modelo: **RANGE ROVER (SPORT HSE 4X4 3.0 SDV6)** Cód. Molicar: **03101403-3** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **DIESEL** Portas: **4** Ano/Mod: **2014/2014**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: *****

Câmbio: **AUTOMATICO**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Teto Solar, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Apresenta início de oxidação/corrosão.
- D) Numeração identificadora do motor:** Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo em estado regular de conservação; Pontos de riscos e amassados pela carroceria; Bateria descarregada, necessária troca, impossibilitando a visualização do hodômetro. Air bags deflagrados, Pneus dianteiros ausentes, Veículo está equipado com um engate, comprometendo as longarinas traseiras, Veiculo possui pintura não original em Lateral esquerda, Paralama esquerdo, caixa de roda esquerda/painel frontal avariada, Portas lado esquerdo, Portas lado direito. Faróis quebrados nos encaixes, Peças de acabamento ausentes, Bancos danificados, Paralama esquerdo danificado, Para barros das caixas de roda ausentes. Necessário revisão mecânica e elétrica; Funilaria, Pintura, Polimento e Higienização. Necessário trocar pneus, Chassi e motor dentro dos padrões do fabricante, Etiquetas ETAS e VIS dentro dos padrões do fabricante.

Analista Técnico: Analista_ext2