

 Dados**Realizado Em:** 21/09/2026 22:02 **O.S:** 50251400024825 **CNPJ:** *******Vistoriador:** Gustavo Almeida de Oliveira **Analista:** Lucas Tarasoff Dados do solicitante/proprietário**Nome:** Dealers Club **CPF/CNPJ:** ***** Dados do veículo

Placa: N*****0	Marca: CITROEN	Modelo: C3 AIRCROSS GLXM	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2011 / 2012	Quilometragem: 126591	Cidade: BETIM-MG	UF Atual: MG
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	Renavam: *****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): *******Motor (BIN):** *******Combustível (BIN):** ALCOOL/GASOLINA**Cor (BIN):** VERMELHA**Cambio (BIN):** 20CQ851013562

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): *******Motor (Atual):** *******Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA**Cor (Atual):** VERMELHA**Cambio (Atual):** Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✖ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
- ✖ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **REPARADO**
- ✖ PAINEL DIANTEIRO: **REPARADO**
- ✔ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **REPARADO**
- ✔ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✔ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

LATARIA / PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ RETROVISOR ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**
- ✖ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✖ CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✖ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ TETO EXTERNO: **REPINTURA**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✖ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✖ PORTA TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ RETROVISOR DIREITO: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✔ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✔ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✔ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ✔ ABS: **SIM**
- ⓘ AIRBAG: **NÃO**
- ✔ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ✔ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⓘ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⓘ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⓘ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **NÃO**
- ⓘ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⓘ TETO SOLAR: **NÃO**
- ✔ ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- ✔ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- ✔ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ✔ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ✔ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⓘ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- ⓘ RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**

INTERIOR:

- ✖ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

FUNCIONAMENTO:

- ✖ MOTOR: **NÃO FUNCIONA**
- ✖ CÂMBIO: **NÃO FUNCIONA**
- ✖ AR CONDICIONADO: **NÃO FUNCIONA**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- ⌏ VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- ⌏ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- ⌏ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- ⌏ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- ⌏ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- ⌏ POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- ⌏ NÚMERO DE PORTAS: **5**

MODALIDADE:

- ⌏ MODALIDADE: **MINIVAN**

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Consta Leilão 1,2 e 3 /
CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO /
Veículo liga porém não segura, falha muito.
VEICULO COM DANOS ESTRUTURAIS E PINTURA COM APONTAMENTOS.