



## DADOS GERAIS

|                              |                                                      |                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Solicitante: *****           | Vistoriador: SP/SÃO PAULO - EDUARDO MACHADO DA SILVA | Pátio: DEALERS-GRU         |
| Proprietário do Laudo: ***** | N° do Laudo: 277127                                  |                            |
| Data da Vistoria: 09/05/2023 | Data da Solicitação: 09/05/2023,                     | Data Conclusão: 10/05/2023 |

## DADOS DO VEÍCULO



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Marca: YAMAHA            | N° Chassi (BIN): *****      |
| Modelo: NMAX 160         | N° Chassi (Coletado): ***** |
| Ano/Fab/Mod: 2021 / 2022 | N° Motor (BIN): *****       |
| Cor: BRANCA              | N° Motor (Coletado): *****  |
| Combustível: GASOLINA    | Quilometragem (Km): 00      |
| Código Molicar: -        |                             |

## ACESSÓRIOS

- FREIOS ABS

## ACESSÓRIOS / ITENS OBRIGATÓRIOS

## DADOS COLETADOS

## 1. Condição da numeração do motor

MOTOR

- 503-Dentro dos Padrões do Fabricante / Regularizada

## 2. Condição da numeração do chassi

CHASSI

- 503-Dentro dos Padrões do Fabricante / Regularizada

## 3. Condição da numeração do câmbio

CÂMBIO

- Obstruído

## 4. Etiqueta ETA

## 5. Gravação de chassi nos vidros

## 6. Condições estrutural do veículo

VEICULO NÃO POSSUI DANOS EM SUA ESTRUTURA.,

## 7. Conservação do veículo

## 8. Funcionamento do veículo

## CONCLUSÃO

- Veículo NÃO apresenta danos significativos em sua estrutura, Considerar possíveis avarias em pintura funilaria.Recomenda-se revisão mecânica, elétrica limpeza e polimento.sem chave e guidão travado impossibilitando a retirada do km. Não foi possível realizar avaliação com KM.

