

Data Solicitação: **20/10/2026**Data Vistoria: **20/10/2026**Data Conclusão: **22/10/2026**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **S****3** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FACTOR (YBR 125i ED)** Cód. Molicar: **05307308-3** KM: **14594**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo apresenta trava do guidão no pescoço do chassi quebrada, possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, carenagem direita avariada, carenagem do farol e paralama avariados, escapamento riscado, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**