



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO



REPROVADO

LAUDO Nº 49634 - DATA DE EMISSÃO: 05/06/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO C6 S.A.**

Local: **DEALERS - SUZANO**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **03/06/2026**

Cidade/UF: **SUZANO/SP**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
M*****0	*****	PORTO ALEGRE/RS	137257
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
CHEVROLET	CORSA WAGON SUPER 1.0 MPFI 16V	1999	2000
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:
4	5	PASSAGEIRO	AUTOMÓVEL
Acessórios:		Cor:	Combustível:
		BRANCA	GASOLINA

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

⚠ **PLACA AUSENTE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no

Veículo:

Numeração do Chassi na BIN:

Condição:

✖ **CHASSI AUSENTE/REMOVIDO.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✔ COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.	Condição: ✔ BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.	Condição: ✔ ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ✔ PARA BRISA: ORIGINAL.	Condição: ✔ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.	Condição: ✔ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✔ VIGIA: ORIGINAL.	Condição: ✔ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.	Condição: ✔ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.

AVARIAS

VEÍCULO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APRESENTANDO AVARIAS CUJA A ESTIMATIVA DE REPARO ULTRAPASSA O VALOR DE MERCADO. RECOMENDA-SE A BAIXA DO VEÍCULO COMO SUCATA.

PNEUS

Estepe / Suplentes:	Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
1	4	2	-	RUINS

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

CONSTA 2 REGISTROS DE VENDA DIRETA;

LEILÃO

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 2 LEILÕES;

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719