

 Dados

Realizado Em:	21/09/2026 08:13	O.S:	29199400024518	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Edson Luis Leandro Bastos			Analista:	José Paulo da Silva Filho

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	P*****9	Marca:	FIAT	Modelo:	SIENA ESSENCE 16	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2013 / 2014	Quilometragem:	Não informado	Cidade:	PELOTAS-RS	UF Atual:	RS
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)		Dados do veículo (Atual)	
Chassi (BIN):	*****	Chassi (Atual):	*****
Motor (BIN):	*****	Motor (Atual):	*****
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual):	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	BRANCA	Cor (Atual):	BRANCA
Cambio (BIN):	Não informado	Cambio (Atual):	Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✖ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
- ✖ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **REPARADO**
- ✖ PAINEL DIANTEIRO: **REPARADO**
- ✔ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ✖ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✖ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **REPARADO**
- ✖ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **REPARADO**
- ✖ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✖ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **AVARIADO**
- ✖ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **REPARADO**
- ✖ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **REPARADO**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

LATARIA / PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ✖ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ RETROVISOR ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA**
- ✖ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ TETO EXTERNO: **REPINTURA**
- ✔ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ PORTA TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA**
- ✔ RETROVISOR DIREITO: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✔ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ⚠ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **ILEGÍVEL**
- ✔ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✖ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ✔ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✔ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ✔ ABS: **SIM**
- ✔ AIRBAG: **SIM**
- ✔ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ✔ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ✔ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- ✔ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- ✔ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ✔ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- ✔ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ✔ RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**

INTERIOR:

- ✖ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

FUNCIONAMENTO:

- ✔ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✔ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✖ AR CONDICIONADO: **NÃO FUNCIONA**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✓ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**

KIT GÁS / GNV:

- || VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- || VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- || VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- || VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- || VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- || POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- || NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- || MODALIDADE: **SEDAN**

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais e apontamentos na pintura.
Veículo possui as borrachas dos quadros das portas fixas, a verificação dos pontos de solda e possíveis reparos foi feita através da caneta de medição.
Motor funcionando, ar condicionado não gela.
Chave reserva ausente.
Painel de instrumentos com defeito, km não aparece.
Luzes do abs e do airbag acesas no painel.
Consta histórico de Leilão 1,2 e 3,
Consta comunicação de venda ativa.