

Data Solicitação: **13/10/2026**Data Vistoria: **13/10/2026**Data Conclusão: **14/10/2026**Cidade/UF: **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **I****5** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **PRISMA (LT 1.4 VHC-E 8v(Econo.Flex))** Cód. Molicar: **01710511-0** KM: **122629**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2011/2012**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Ar Condicionado, Direção Assistida

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

**VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO (COLUNA DIANT; DIR; PAINEL FRONTAL E LONGARINAS DIANT. DANIFICADAS)
NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.**

7. FOTOS

Foto 45º do lado direito (frente)



Foto 45º do lado esquerdo (frente)



Foto 45º do lado direito (traseira)



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)

Analista Técnico: Analista_ext2