

Data Solicitação: **19/10/2026**Data Vistoria: **20/10/2026**Data Conclusão: **23/10/2026**Cidade/UF: **GASPAR - SC****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **P*****3** Marca: **NISSAN** Modelo: **MARCH (SV 1.0 12V FLEXSTART)** Cód. Molicar: **03703335-9** KM: **155977**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2015/2015**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo apresenta painel traseiro avariado, lateral reparada e com corrosão, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**