

PLANILHA TOTAL - LEILÕES ATIVOS

ENDEREÇO DO VEÍCULO DESCRITO NO LOTE - WIN VALPARAÍSO - GO
Av. Marginal QD 31 lote 06 Bairro Esplanada III, Valparaíso - GO CEP: 72876-319

LOTE	PLACA	OBSERVAÇÃO DO LOTE
1	2	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado null
2	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Estado geral com oxidação e corrosão veículo faltando 6 pneus, lanternas traseira avariadas, sinalização das laterais danificadas, lameiros avariados, parachoque traseiro avariado
3	5	///Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe//Arranhões e Avarias em Geral//// Equipamento com seis pneus empréstimo estado de conservação e faltando dois na parte interna direita esquerda do primeiro eixo, para-barro traseiro direito quebrado e Lameiro traseiro esquerdo danificado.
4	9	/////Arranhões e Avarias em Geral//// Estado geral com oxidação e corrosão, proteções laterais avariadas, eixo esquerdo com dois pneus ruins, eixo direito com um pneu descolado da roda, assoalho danificado, laterais parte superior do reboque danificadas, longarina lado direito amassada, para-choque traseiro amassado, paralamas avariados

5	9	/////Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado// Pintura geral com oxidação e corrosão, parachoque traseiro amassado, lanternas traseira avariadas,luzes laterais danificadas, reboque faltando 6 pneus, pneu lado esquerdo ruim
6	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação e corrosão, parachoque traseiro amassado, pneu esquerdo ruim, reboque faltando 6 pneus
7	9	////Com Estepe//Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral oxidação e corrosão, para-choque traseiro amassado, lanternas traseira avariadas, proteções laterais amassadas, luzes das laterais danificadas, reboque faltando 4 rodas e 6 pneus,
8	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação, para-choque traseiro avariado, longarina direita com pequena amassado, reboque faltando 6 pneus, luzes das laterais danificadas, pneus ruins, lameiros avariados
9	3	///Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Riscos e avarias em geral..

10	1	//////// Equipamento com pintura ruim e queimadas de sol, sinais de corrosão por toda a sua estrutura, pneus em geral ruins, roda Interna do primeiro eixo do lado direito e roda externa tô segundo o eixo do lado direito aurozentes, pneus deslocados e péssimo estado de conservação, lanternas avariadas, paralama Do primeiro e segundo eixo do lado esquerdo e paralama do primeiro eixo do lado direito avariado, paralama do segundo eixo do lado direito ausentes, caixa de ferramentas e caixa de acessórios há variados , lameignos rasgados, lona rasgada, parachoque traseiro avariado.
11	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com riscos arranhões e corrosões veículo falta de ambos os lados duas rodas e um pneu tanto do lado direito para todo lado esquerdo, pneus que tem ruins, paralama lado esquerdo avariado, para-choque traseiro avariado, lanterna traseira direita avariada
	9	/////Arranhões e Avarias em Geral//// Pintura geral com riscos arranhões e corrosão veículos sem cavalete, veículo com paralama lado esquerdo avariado, veículo faltando no eixo em ambos os lados um pneu e duas rodas
	9	/////Arranhões e Avarias em Geral//// Pintura geral com riscos arranhões corrosão, seta parte dianteira esquerda avariada, lanterna traseira direita avariada, paralamas avariados, eixo com ambos os lados faltando um pneu e duas rodas
	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Reboque possui sinais de corrosão por toda a sua estrutura, rodas do lado esquerdo e direito, interno e externo do primeiro eixo ausentes, pneus internos do segundo eixo ausentes, para choque dianteiro avariado, parabarro avariado.

12	9	/////Arranhões e Avarias em Geral//// Sinais de corrosão por toda a sua estrutura, para barro dianteiro direito há variado, lanterna esquerda ausente, pneus interno e externo do lado esquerdo e direito do primeiro eixo ausentes, pneus internos do lado esquerdo e direito do segundo eixo ausentes.
	9	/////Arranhões e Avarias em Geral////Para-Choque Traseiro Danificado/ Reboque com sinais de corrosão em toda a sua estrutura, para barro dianteiro e traseiro do lado esquerdo avariado, parachoque traseiro avariado, pneus do primeiro eixo internos e externos do lado esquerdo e direito ausentes, pneus internos do segundo eixo do lado esquerdo e direito ausentes, caixa de ferramenta ausentes.
13	9	/////Arranhões e Avarias em Geral////Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação e corrosão, para-choque traseiro avariado, caixa de ferramentas avariada por corrosão, reboque faltando 4 rodas e 6 pneus , luzes das laterais avariadas
14	9	///Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe//Arranhões e Avarias em Geral//// Equipamento com suporte de fixação da seta traseira esquerda quebrada, contém somente dois pneus em péssimo estado de conservação sendo um no segundo eixo da lateral esquerda e um no segundo eixo da lateral direita, grade de proteção da lateral esquerda amassada, estrutura das laterais com diversos amassados e em alguns pontos encontra-se oxidação, grade de proteção das laterais direita esquerda e da dianteira e da traseira encontra-se solta no assoalho do equipamento, madeiramento do assoalho encontra-se danificado.
	9	///Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe//Arranhões e Avarias em Geral////Para-Choque Traseiro Danificado/ Equipamento com paralama do primeiro eixo da lateral direita quebrado, suporte de fixação das luzes de sinalizações na parte dianteira da lateral direita amassada, estrutura do para-choque na parte traseira na lateral esquerda com sinais de reparo e pontos de solda, contém dois pneus em péssimo estado de conservação no terceiro eixo da lateral direita esquerda, seta traseira esquerda quebrada, cavalete central com avarias, para-choque traseiro com pequenos amassados.

15	9	//////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação e corrosão para-choque traseiro amassado, lanternas traseira avariadas, reboque faltando 6 pneus, luzes laterais danificados
	9	//////Arranhões e Avarias em Geral//// Pintura geral com oxidação, lanterna traseira direita faltando, reboque faltando 6 pneus, reboque faltando cavalete de apoio
	9	//////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação e corrosão, para-choque traseiro avariado, lanterna traseira direita avariada, reboque faltando 6 pneus, cavalete de apoio faltando
17	3	///Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/////Para-Choque Traseiro Danificado/ Equipamento com 12 pneus todos em péssimo estado de conservação, paralama traseiro da lateral esquerda quebrado, placa de sinalização do comprimento do veículo na parte traseira amassada, para-choque traseiro amassado, falta diversos tubulações do veículo, escada na parte de cima está amassada na parte de alimentação do ar contém diversas mangueiras soltas e cortadas, tubulações de alimentação do equipamento soltas na parte de baixo do equipamento freios todos encontram soltos cavalete central amassado é faltando o pé da lateral esquerda.
	9	////////// Reboque possui sinais de corrosão por toda a sua estrutura, lanterna direita quebrada, lanterna esquerda ausente, madeiramento por todo o reboque avariado, paralama dianteiro e traseiro do lado esquerdo e direito avariados, pneus interno e externo do lado esquerdo e direito do primeiro eixo, pneus internos do lado esquerdo e direito do segundo eixo ausentes, grades das laterais danificadas com suporte de fixação ausentes.

18	9	//////////Para-Choque Traseiro Danificado/ Reboque com sinais de corrosão por toda a sua estrutura, para-choque traseiro com amassado, para barro dianteiro e traseiro do lado esquerdo e direito avariado, pneus do primeiro eixo do lado esquerdo e direito interno e externo Ausentes, pneus internos do segundo eixo direito e esquerdo ausentes, caixa de ferramentas avariada.
	9	////////// Sinais de corrosão por toda a sua estrutura, lanterna esquerda faltando, suporte da lanterna amassado, para barro do primeiro eixo Do lado esquerdo avariado, para barro do primeiro eixo do lado direito quebrado, suporte do parabarro do primeiro eixo do lado direito avariado, 6 pneus faltando, roda do segundo eixo interno do lado direito ou amassado, para choque traseiro avariado.

*O veículo será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem qualquer garantia, inclusive de motor, câmbio, parte elétrica ou estrutural. Veículo recuperado de financiamento, não foi revisado, recondicionado, e não está coberto pela garantia do fabricante. Pode apresentar avarias visíveis ou não visíveis, e não garantimos originalidade ou funcionamento de componentes. Toda e qualquer regularização relacionada a: Etiquetas, selos ou lacres; Gravações de chassi nos vidros ou carroceria; Alterações de cor, categoria, suspensão ou inclusão de GNV; Quilometragem divergente, campanhas de recall pendentes, ou alertas de painel (ex: airbag, ABS, injeção, óleo, entre outros); Sinais de danos estruturais ou reparos anteriores; Identificadores, emplacamento, lacração ou adequações ao padrão Mercosul; Será de total responsabilidade do comprador, inclusive eventuais custos e taxas decorrentes da regularização junto aos órgãos competentes. As imagens dos lotes são meramente ilustrativas. É altamente recomendável a vistoria presencial dos bens para verificação das condições reais e físicas antes de efetuar qualquer lance. Leia atentamente o edital e as condições gerais de venda antes de participar. Informações adicionais do lote.