

PLANILHA TOTAL - LEILÕES ATIVOS

ENDEREÇO DO VEÍCULO DESCRITO NO LOTE - WIN VALPARAÍSO - GO
Av. Marginal QD 31 lote 06 Bairro Esplanada III, Valparaíso - GO CEP: 72876-319

LOTE	PLACA	OBSERVAÇÃO DO LOTE	DOCUMENTO
3	2	Motor Não Funciona/Não Possui Chave//Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/Capô Danificado null	Documento Pronto
4	9	////////Para-Choque Traseiro Danificado/ Reboque com sinais de corrosão por toda a sua estrutura, para-choque traseiro com amassado, para barro dianteiro e traseiro do lado esquerdo e direito avariado, pneus do primeiro eixo do lado esquerdo e direito interno e externo Ausentes, pneus internos do segundo eixo direito e esquerdo ausentes, caixa de ferramentas avariada.	Documento Pronto
5	9	////////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Estado geral com oxidação e corrosão veículo faltando 6 pneus, lanternas traseira avariadas, sinalização das laterais danificadas, lameiros avariados, parachoque traseiro avariado	Documento Pronto
6	5	///Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe//Arranhões e Avarias em Geral//// Equipamento com seis pneus empréstimo estado de conservação e faltando dois na parte interna direita esquerda do primeiro eixo, para-barro traseiro direito quebrado e Lameiro traseiro esquerdo danificado.	Documento Pronto

7	9	////Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado// Pintura geral com oxidação e corrosão, para-choque traseiro amassado, lanternas traseira avariadas, luzes laterais danificadas, reboque faltando 6 pneus, pneu lado esquerdo ruim	Documento Pronto
8	9	////Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação e corrosão, para-choque traseiro amassado, pneu esquerdo ruim, reboque faltando 6 pneus	Documento Pronto
9	9	////Com Estepe//Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral oxidação e corrosão, para-choque traseiro amassado, lanternas traseira avariadas, proteções laterais amassadas, luzes das laterais danificadas, reboque faltando 4 rodas e 6 pneus,	Documento Pronto
10	9	////Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Dianteiro Danificado// Pintura em geral com oxidação e corrosão, lanternas traseira avariadas, para-choque traseiro avariado, dolly faltando 4 rodas e 6 pneus, pneus ruins	Documento Pronto
11	9	////Arranhões e Avarias em Geral//Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação, para-choque traseiro avariado, longarina direita com pequena amassado, reboque faltando 6 pneus, luzes das laterais danificadas, pneus ruins, lameiros avariados	Documento Pronto

12	3	///Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe/Sem Manual/Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Riscos e avarias em geral..	Documento Pronto
13	9	///Não Possui Itens de Segurança/Sem Estepe//Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Equipamento com paralama do primeiro eixo da lateral direita quebrado, suporte de fixação das luzes de sinalizações na parte dianteira da lateral direita amassada, estrutura do para-choque na parte traseira na lateral esquerda com sinais de reparo e pontos de solda, contém dois pneus em péssimo estado de conservação no terceiro eixo da lateral direita esquerda, seta traseira esquerda quebrada, cavalete central com avarias, para-choque traseiro com pequenos amassados.	Documento Pronto
14	1	//////// Equipamento com pintura ruim e queimadas de sol, sinais de corrosão por toda a sua estrutura, pneus em geral ruins, roda Interna do primeiro eixo do lado direito e roda externa tô segundo o eixo do lado direito aurozentes, pneus deslocados e péssimo estado de conservação, lanternas avariadas, paralama Do primeiro e segundo eixo do lado esquerdo e paralama do primeiro eixo do lado direito avariado, paralama do segundo eixo do lado direito ausentes, caixa de ferramentas e caixa de acessórios há variados , lameignos rasgados, lona rasgada, parachoque traseiro avariado.	Documento Pronto
15	9	////////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação e corrosão, para-choque traseiro avariado, caixa de ferramentas avariada por corrosão, reboque faltando 4 rodas e 6 pneus , luzes das laterais avariadas	Documento Pronto
	9	////Com Estepe/////	Documento Pronto

16	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com riscos arranhões e corrosões veículo falta de ambos os lados duas rodas e um pneu tanto do lado direito para todo lado esquerdo, pneus que tem ruins, paralamas lado esquerdo avariado, para-choque traseiro avariado, lanterna traseira direita avariada	Documento Pronto
	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///// Pintura geral com riscos arranhões corrosão, seta parte dianteira esquerda avariada, lanterna traseira direita avariada, paralamas avariados, eixo com ambos os lados faltando um pneu e duas rodas	Documento Pronto
	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///// Pintura geral com riscos arranhões e corrosão veículos sem cavalete, veículo com paralamas lado esquerdo avariado, veículo faltando no eixo em ambos os lados um pneu e duas rodas	Documento Pronto
17	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Reboque possui sinais de corrosão por toda a sua estrutura, rodas do lado esquerdo e direito, interno e externo do primeiro eixo ausentes, pneus internos do segundo eixo ausentes, para choque dianteiro avariado, parabarro avariado.	Documento Pronto
	9	/////Arranhões e Avarias em Geral///Para-Choque Traseiro Danificado/ Reboque com sinais de corrosão em toda a sua estrutura, para barro dianteiro e traseiro do lado esquerdo avariado, para choque traseiro avariado, pneus do primeiro eixo internos e externos do lado esquerdo e direito ausentes, pneus internos do segundo eixo do lado esquerdo e direito ausentes, caixa de ferramenta ausentes.	Documento Pronto

	9	//////Arranhões e Avarias em Geral//// Sinais de corrosão por toda a sua estrutura, para barro dianteiro direito há variado, lanterna esquerda ausente, pneus interno e externo do lado esquerdo e direito do primeiro eixo ausentes, pneus internos do lado esquerdo e direito do segundo eixo ausentes.	Documento Pronto
18	9	//////Arranhões e Avarias em Geral////Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação e corrosão para-choque traseiro amassado, lanternas traseira avariadas, reboque faltando 6 pneus, luzes laterais danificados	Documento Pronto
	9	//////Arranhões e Avarias em Geral//// Pintura geral com oxidação, lanterna traseira direita faltando, reboque faltando 6 pneus, reboque faltando cavalete de apoio	Documento Pronto
	9	//////Arranhões e Avarias em Geral////Para-Choque Traseiro Danificado/ Pintura geral com oxidação e corrosão, para-choque traseiro avariado, lanterna traseira direita avariada, reboque faltando 6 pneus, cavalete de apoio faltando	Documento Pronto

*O veículo será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem qualquer garantia, inclusive de motor, câmbio, parte elétrica ou estrutural. Veículo recuperado de financiamento, não foi revisado, reconicionado, e não está coberto pela garantia do fabricante. Pode apresentar avarias visíveis ou não visíveis, e não garantimos originalidade ou funcionamento de componentes. Toda e qualquer regularização relacionada a: Etiquetas, selos ou lacres; Gravações de chassi nos vidros ou carroceria; Alterações de cor, categoria, suspensão ou inclusão de GNV; Quilometragem divergente, campanhas de recall pendentes, ou alertas de painel (ex: airbag, ABS, injeção, óleo, entre outros); Sinais de danos estruturais ou reparos anteriores; Identificadores, emplacamento, lacração ou adequações ao padrão Mercosul; Será de total responsabilidade do comprador, inclusive eventuais custos e taxas decorrentes da regularização junto aos órgãos competentes. As imagens dos lotes são meramente ilustrativas. É altamente recomendável a vistoria presencial dos bens para verificação das condições reais e físicas antes de efetuar qualquer lance. Leia atentamente o edital e as condições gerais de venda antes de participar. Informações adicionais do lote.