

		LAUDO DE VISTORIA TRATOR			
Data da Vistoria: 02.12.23	Operação: 608236	Ano: 2022			
Número de série: 67136520337	Modelo: 6713				
Nº de Horas:	Marca: Massey Ferguson				
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM (X) NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO (X) Não sabemos informar					
3) Tem implemento acoplado? () SIM (X) NÃO					
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor					X
Transmissão - Manual (X) Automatica ()					
Nº de Marchas: 6					
Reversor () Multiplicador () Redutor (X)					X
Diferencial					
Embreagem	X				
Sistema Hidraulico	X				
Tração - 4x2 (X) 4x4 ()		X			
Bomba e Bicos					X
Redução Traseira					X
Freios	X				
Parte Elétrica		X			
Pneus Dianteiros - Tamanho: 14.9-26	X				
Pneus Traseiros - Tamanho: 23-1-30	X				
Bomba D'Água	X				
Bateria			X		
Banco Operador	X				
Braço do Terceiro Ponto	X				
Cabine Ar Condicionado	X				
Comando - Simples () Duplo (X)					X
Hidraulico / Barramentos					X
Lataria e Pintura	X				
Pesos Dianteiros - Sim (X) Não ()	X				
Pesos Traseiros - Sim () Não ()					X
Radiador	X				
Tomada de Força					X
Rodado duplo - Sim () Não (X)					X
Piloto automático - Sim () Não (X)					X
Preparação para Piloto Automático					X
OBSERVAÇÕES:					
Algumas informações não se aplicam devido ao trator não estar ligado.					
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO					
BOM X					
REGULAR					
RUIM					
SUCATA					
ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS					
R\$ 45.000,00					