PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO

APROVADO

LAUDO Nº 67807 - DATA DE EMISSÃO: 12/11/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.**

Data da Vistoria: **12/11/2026**

Local: **DEALERS - SUZANO**

Cidade/UF: **SUZANO/SP**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
T***6**	**********	**SAO PAULO/SP**	**-**

Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
YAMAHA	**FLUO 125 ABS**	**2023**	**2024**

Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
-	**2**	**PASSAGEIRO**	**MOTOCICLETA**	**BRANCA**	**GASOLINA**

Acessórios:

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28 , declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: **********

Numeração do Motor na BIN: **********

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: **********

Numeração do Chassi na BIN: **********

Condição:

✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

AVARIAS

CARENAGEM DIANTEIRA: AVARIADO; CARENAGEM DIREITA: AVARIADO; CARENAGEM ESQUERDA: AVARIADO; PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO: AVARIADO;

PNEUS

Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
2	**2**	**-**	**REGULAR**

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO. INFORMAMOS QUE A ANÁLISE DO SISTEMA DE AIRBAG E A AVALIAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES MECÂNICOS NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS NESTA VISTORIA, AS ANÁLISES E OS TESTES ESPECÍFICOS DESSES SISTEMAS DEVEM SER REALIZADOS EM OFICINAS ESPECIALIZADAS, MEDIANTE AVALIAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.