PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO

APROVADO

LAUDO Nº 66318 - DATA DE EMISSÃO: 28/10/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **BANCO C6 S.A.**

Data da Vistoria: **28/10/2026**

Local: **HUB - DF**

Cidade/UF: **BRASILIA/DF**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
N***9**	**********	**BRASILIA/DF**	**219456**

Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
VW	**AMAROK CD S 4X4 2.0 TDI 140CV 4P**	**2013**	**2014**

Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
4	**5**	**ESPECIAL**	**CAMINHONETE**	**PRATA**	**DIESEL**

Acessórios:

AIR BAG; AR CONDICIONADO; DIREÇAO HIDRÁULICA; FORRAÇÕES EM COURO; FREIOS ABS; RODAS DE LIGA LEVE; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28 , declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

********** **********

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo:Numeração do Chassi na BIN:

********** **********

Condição:

✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição:	Condição:	Condição:
✔ **COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.**	✔ **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.**	✔ **ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.**

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição:	Condição:	Condição:
⚠ **PARA-BRISA: NÃO ORIGINAL.**	✔ **DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**	✔ **TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição:	Condição:	Condição:
✔ **VIGIA: ORIGINAL.**	✔ **TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.**	✔ **DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.**

AVARIAS

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, PARA CHOQUE DIANTEIRO/TRASEIRO, PORTA DIANTEIRA DIREITA, PORTA TRASEIRA DIREITA E TAMPA DA CAÇAMBA AVARIADA.

PNEUS

Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
4	**2**	**16**	**ESTEPE AUSENTE**

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 1 LEILÃO;

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO. INFORMAMOS QUE A ANÁLISE DO SISTEMA DE AIRBAG E A AVALIAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES MECÂNICOS NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS NESTA VISTORIA, AS ANÁLISES E OS TESTES ESPECÍFICOS DESSES SISTEMAS DEVEM SER REALIZADOS EM OFICINAS ESPECIALIZADAS, MEDIANTE AVALIAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.