PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO

REPROVADO

LAUDO Nº 47033 - DATA DE EMISSÃO: 14/05/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**
CNPJ: **09.143.812/0001-60**
Comitente: **BANCO J. SAFRA S.A.**
Data da Vistoria: **13/05/2026**
Local: **DEALERS - SUZANO**
Cidade/UF: **SUZANO/SP**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
L***7**	**********	**RIO DE JANEIRO/RJ**	**-**

Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
FORD	**NEW ECOSPORT TITANIUM 2.0 16V AT6**	**2017**	**2018**

Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
4	**5**	**MISTO**	**UTILITÁRIO**	**PRETA**	**ALCOOL / GASOLINA**

Acessórios:

AIR BAG; AR CONDICIONADO; CÂMBIO AUTOMÁTICO; DIREÇAO HIDRÁULICA; FORRAÇÕES EM COURO; FREIOS ABS; RODAS DE LIGA LEVE; TETO SOLAR; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28 , declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: **********
Numeração do Motor na BIN: **********

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: **********
Numeração do Chassi na BIN: **********

Condição:

✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✔ **COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.**

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ✔ **PARA BRISA: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✔ **VIGIA: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.**

AVARIAS

COLUNA CENTRAL DIREITA/ESQUERDA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, PAINEL TRASEIRO, PARA CHOQUE DIANTEIRO E TETO AVARIADO/REPARADO.

PNEUS

Estepe / Suplentes:	Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
1	**4**	**2**	**17**	**RUINS**

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP

www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719