

Data Solicitação: **22/04/2026**Data Vistoria: **24/04/2026**Data Conclusão: **27/04/2026**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E*****5** Marca: **CITROEN** Modelo: **C4 HATCH(Flex) (GLX 2.0 16v(Aut.))** Cód. Molicar: **01002502-9** KM:
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2009/2010**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **16 - ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **RENAINF, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: TROCADA | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido coluna central direita com marcas de reparação com solda, painel traseiro, caixa de ar direita avariadas; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros dentro do padrão, exceto etiqueta (ETA) compartimento do motor danificada.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**