

Data Solicitação: **22/07/2025**Data Vistoria: **22/07/2025**Data Conclusão: **28/07/2025**Cidade/UF: **GASPAR - SC****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **M*****9** Marca: **SUBARU** Modelo: **IMPREZA HB (WRX 2.5 16v TB)** Cód. Molicar: **04601001-4** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **BRANCA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2011/2011**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **NÃO VERIFICADO**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Ausente/Removida
- D) Numeração identificadora do motor:** Ausente/Removida

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: TROCADA | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo em estado regular de conservação; Bateria ausente, necessária troca, impossibilitando a visualização do hodômetro. Motor ausente, Peças no interior do veículo do motor. Avaria no câmbio desmontado, Vidro para brisa sem gravação de vis, Tampa do porta malas danificada, Paralama com riscos leves, Placa dianteira ausente. Para choque danificados. Necessário revisão mecânica e elétrica; Funilaria, Pintura, Polimento e Higienização. Necessário trocar pneus, Chassi e motor dentro dos padrões do fabricante, Etiquetas ETAS e VIS dentro dos padrões do fabricante.

Analista Técnico: **Analista_ext1**