AUDITEC
UNION SOLUTIONS GROUP

× Reprovado




## Dados

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Realizado Em:** 31/10/2026 07:35 | **O.S:** 50324000049103 | **CNPJ:** ********** | |
| **Vistoriador:** Erick Pastoriza Vieira | | **Analista:** Thiago Agena Tarasoff | |

## Dados do solicitante/proprietário

| | |
|---|---|
| **Nome:** Dealers Club | **CPF/CNPJ:** ********** |

## Dados do veículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Placa:** I*****1 | **Marca:** KIA MOTORS | **Modelo:** KIA CERATO SX3 16AT... | **Tipo:** AUTOMOVEL |
| **Fabricação/Modelo:** 2010 / 2011 | **Quilometragem:** Não informado | **Cidade:** SAO PAULO-SP | **UF Atual:** Não informado |
| **CRLV:** Não informado | **Nº do lacre:** Não informado | **Tipo de lacre:** Não informado | **Renavam:** ********** |

| Dados do veículo (BIN) | Dados do veículo (Atual) |
|---|---|
| **Chassi (BIN):** ********** | **Chassi (Atual):** ********** |
| **Motor (BIN):** ********** | **Motor (Atual):** ********** |
| **Combustível (BIN):** GASOLINA | **Combustível (Atual):** GASOLINA |
| **Cor (BIN):** CINZA | **Cor (Atual):** CINZA |
| **Cambio (BIN):** Não informado | **Cambio (Atual):** Não informado |

**Fotos do veiculo**

## FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus





Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

## Checklist

### ESTRUTURA:

- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL DIANTEIRO: **REPARADO**
- PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **REPARADO**
- PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **REPARADO**
- CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **FURADO**
- PAINEL TRASEIRO INTERNO: **REPARADO**
- CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **FURADO**
- COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

### LATARIA / PINTURA:

- CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
- PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- RETROVISOR ESQUERDO: **AVARIADO**
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**
- TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA COM MASSA**
- PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PORTA TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**
- PORTA DIANTEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS & AMASSADOS**
- RETROVISOR DIREITO: **AVARIADO**

### IDENTIFICAÇÃO:

- NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **ILEGÍVEL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

### ACESSÓRIOS:

- ABS: **SIM**
- AIRBAG: **SIM**
- DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- AR CONDICIONADO: **SIM**
- CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- RÁDIO / MULTIMÍDIA: **NÃO**
- BANCO DE COURO: **NÃO**
- TETO SOLAR: **NÃO**
- ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**

### INTERIOR:

- CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

### FUNCIONAMENTO:

- MOTOR: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

**EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:**

- ESTEPE: **PRESENTE**
- TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- MACACO: **PRESENTE**
- CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- CHAVE RESERVA: **FALTA**
- MANUAIS: **FALTA**
- DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

**KIT GÁS / GNV:**

- VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

**ENGATE:**

- VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **SIM**

**PNEUS:**

- PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
- PNEU ESTEPE: **REGULAR**

**VIDROS:**

- CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

**BLINDAGEM:**

- VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

**ELÉTRICO / HIBRIDO:**

- VEÍCULO ELÉTRICO / HIBRIDO?: **NÃO**
- POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

**NÚMERO DE PORTAS:**

- NÚMERO DE PORTAS: **4**

**MODALIDADE:**

- MODALIDADE: **SEDAN**

**PROCEDÊNCIA:**

- PROCEDÊNCIA: **RUIM**

**Observações Adicionais**

Veículo equipado com engate de reboque fixados na caixa do estepe.
motor não funciona / não possui chave reserva
**Restrição Administrativa:** SINISTRADO/RECUPERADO

Consta leilão