Win Leilões

Transformando oportunidades em bons negócios.

MÁQUINAS AGRÍCOLAS · LAUDO DE LEILÃO

Colheitadeira Yanmar YH880 Cabinada

Colheitadeira combinada de grãos, sobre esteiras · Ano 2022



ANO	POTÊNCIA	HORÍMETRO (VISOR)	GRANELEIRO
2022	**87,3 cv**	**5035***	**1.630 L**

* Leitura do visor na foto do painel. O horímetro deste modelo costuma mostrar décimos de hora, o que indicaria cerca de 503,5 horas. Confirmar na visitação.

IDENTIFICAÇÃO DO BEM

Tipo	Colheitadeira combinada de grãos
Marca / modelo	Yanmar YH880, versão cabinada
Ano	2022 (conforme nota fiscal)
Rodado	Esteiras de borracha

Plataforma	Plataforma de corte com bicos divisores (configuração para milho), acoplada ao bem
Cor	Branca e vermelha
Documento	Nota fiscal de venda emitida em 22/05/2024 · NCM 8433.51.00
Valor da nota fiscal	R$ 700.000,00
Nº de série	Conferido com a nota fiscal. Disponível para consulta na visitação.
Data das fotos	12/02/2026

FOTOS PRINCIPAIS


Dianteira esquerda


Frente e plataforma


Lateral esquerda



Lateral direita



Traseira esquerda


Traseira direita


Traseira e tubo de descarga



Identificação do modelo


Cabine



Posto do operador



Saídas do ar-condicionado



Painel e horímetro



Esteira e roletes



Esteira, lado direito

FICHA TÉCNICA DO MODELO

Motor	Yanmar 4TNV98T, 4 cilindros, turbo, diesel
Potência	64,2 kW (87,3 cv) a 2.600 rpm
Transmissão	Hidrostática (HST) com redução por engrenagem
Direção	FDS de giro zero (gira 360° no próprio eixo)
Esteiras	550 × 1.750 mm, com sistema autonivelante
Largura de corte	Até 2.290 mm
Trilha	Rotor axial tipo barra
Graneleiro	1.630 L, descarga em 1 min 48 s, tubo com giro de 360°
Peso	4.020 kg
Cabine	Fechada, com ar-condicionado
Culturas	Milho, soja, sorgo, arroz e trigo (por troca de kits)

Dados de catálogo do fabricante para a versão cabinada. Servem de referência e podem variar conforme a configuração do bem.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Pontos positivos

- Máquina completa, com cabine, plataforma e tubo de descarga montados.
- Cabine íntegra, com banco, volante, painel e saídas de ar no lugar.
- Esteiras de borracha com garras aparentes e roletes presentes.
- Vidros da cabine sem quebras visíveis nas fotos.

Avarias observadas

- Carenagem traseira inferior (vermelha) amassada.
- Carenagem branca com ponto de oxidação e risco.
- Sem-fim da plataforma com oxidação superficial.
- Transmissão lateral da plataforma com engrenagens sem corrente visível na foto.
- Sujeira e resíduos de palha, compatíveis com o uso.



Amassado na carenagem traseira



Oxidação pontual na carenagem



Sem-fim da plataforma



Transmissão lateral da plataforma

> Descrição feita por fotos. Não houve teste de funcionamento de motor, trilha, hidráulico ou ar-condicionado. O bem é vendido no estado em que se encontra. Recomendamos a visitação antes do lance.

POR QUE VALE O LANCE

- **Máquina nova de projeto.** O modelo chegou ao Brasil em 2022 e segue em linha, com rede autorizada e peças.
- **Entra onde as grandes não entram.** Compacta e sobre esteiras, trabalha em talhão pequeno, terreno inclinado e área alagada.
- **Uma máquina, várias culturas.** Colhe milho, soja, sorgo, arroz e trigo com a troca de kits.
- **Conforto de máquina grande.** Cabine fechada com ar-condicionado.
- **Custo baixo de operação.** Motor Yanmar de 87 cv, conhecido pelo baixo consumo.
- **Referência de valor.** Nota fiscal de R$ 700.000,00 em maio de 2024.

PESQUISA DE MERCADO

ANÚNCIO (MF RURAL)	LOCAL	HORAS	PREÇO PEDIDO
Yanmar YH880	Delfinópolis/MG	186 h	R$ 450.000
Yanmar YH880	Formiga/MG	Não informado	R$ 450.000
Yanmar YH880, revisada	Não informado	1.036 h	R$ 550.000

Faixa de mercado: R$ 450 mil a R$ 550 mil para unidades usadas em condição de trabalho. São preços pedidos em anúncio, consultados em 27/11/2026, e não valores de venda fechada.

Win Leilões · Transformando oportunidades em bons negócios.