

DADOS DO VEÍCULO

2011 LINEA ABSOL. 1.8 DL

Combustível:	ALCOOL-GASOL	CV:	132
Carroceria:		Cor:	CINZA
Ano Modelo:	2011	Odômetro (KM):	197062
Cilindradas:	1800	Motor Funciona:	Não
Câmbio:	Automático	Chave:	Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
16/01/2026	Gaspar	Belchior Baixo

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - MANUAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Liga leve
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

RISCOS E AVARIAS EM GERAL: PARA-CHOQUES AVARIADOS CAPÔ AVARIADO PARA-BRISA AVARIADO PARALAMAS AVARIADOS PORTA MALA AVARIADO PINTURA QUEIMADA PORTAS AVARIADAS PINO DA TRAVA CAPÔ AVARIADO

FOTOS DO VEÍCULO









